

ダンプ・アームロール

管理番号

348827

車輛状態調査票

調査日 R6年 3月 15日

① 車種 ・トラクタ(トレー) ・大型 ・中型 小型 ・その他(バス・商用・乗用車)

② 車名:いすゞ 形式:TPG-NKR85AD 車番:NKR85-7056153 形状:土砂ダンプ

③ 車輛情報 通称名:エルフ ◎ ベット付き レス、◎ キャブ幅 標準 ・ワイド、

④ 駆動方式 4x2 ・4x4 ・6x2 ・6x4 ・8x4 ・前2軸

⑤ エンジン形式 4JJ1、110 KW 150 PS、◎ ターボ付き・無、

● 始動性 良 ・不良、● エンジン状態 A・B・C・D・E、● オイル漏れ 有 ・無、

⑥ 足回り 総輪エアサス・リヤエアサス・リーフサス (・トラニオン) ヘッドカバーにヒミ

⑦ ミッション M/T 6 速、A/T クラッチペダル 有 ・無、: ミッション状態 良好 ・ギヤ鳴り・オイル漏れ等、

● ブレーキ A・AO √ 効き 良 ・不良、◎ 補助ブレーキ(リターダー) 有 無、

⑧ マフラー状態 キャタコン DPD 有 無、: 良好 ・排気漏れ・亀裂等、

⑨ 装備品

● エアコン 有 (オート・マニュアル) ・効き具合 良 ・不良、・無

● パワーステ オイル漏れ 有 無、● 定員 3 名、

● パワーウインドウ 有 ・無、: 作動状態 良 ・不良(左・右)

● サイドミラー 手動 ・電動格納、: 作動状態 良 ・不良、欠品 有 無、

● クロス張り 有・無、● エアバック 有 ・無、

◎ バックアイモニター 有、◎ バックアイカメラ 有、◎ ETC 付き、

⑩ その他

● シート破れ 有 無、台座状態 良 ・不良、● キャブ内汚れ 少 中 ・多、

● 飛び石 有(ヶ所、:補修可・否) ひび割れ 無、◎ 小キズ 1 ヶ所、

● タイヤ状態 サイズ・ホイール・残量(m/m)

◎ タテ・ミックス(スノー) ・スタットレス

FF 205/75R16 113/111L

FR _____

RF 205/75R16 113/111L

RR _____

◎ ホイール AW(銘柄)) SW

	5	6	F用スヘア
			9
	6 6	5 7	R用スヘア

● 年式 H.28年 11月 ◎ 車検 年 月 日 車検切れ 一時抹消、

● 走行距離 79,377 Km ・走行不明、● 最大積載量 3,000 kg

● 荷台内寸 mm 長さ 3,040 幅 1,580 煽り高さ 360 プロテクター床面高さ 1,160

● 仕様 土砂ダンプ ・土砂禁ダンプ・産廃用ダンプ、3方開、1方開(Fゲート)・3転ダンプ、

● シート 手動式シート ・自動シート(メーカー) ・天蓋式、

● 燃料漏れ 有 無、● 燃料タンク (1個・2個) L、

● フレーム状態 良好 ・錆び・亀裂等、

● クラッチ状態 良 ・不良、● デフ状態 良 ・オイル漏れ等

⑩ 上物架装物

メーカー 極東開発工業

形式 DD02-31

製造年月 _____

製造番号 16A 054009Y

● 仕様 土砂ダンプ ・土砂禁ダンプ・産廃用ダンプ、3方開、1方開(Fゲート)・3転ダンプ、

◎ アームロール ・ボデー箱 付き・無、

