

ダンプ・アームロール

管理番号

348743

車輛状態調査票

ナンバー161

調査日 R6年 3月 23日

- ① 車種 ・トラクタ(トレーラー) ・大型 ・中型 ・小型 ・その他(バス・商用・乗用車)
- ② 車名: いすゞ 形式: 2RG-FRR90S1 車番: FRR90-7146892 形状: 土砂ダンプ
- ③ 車輛情報 通称名: フォワード ◎ ベット付き レス、◎ キャブ幅 標準 ・ワイド、
- ④ 駆動方式 4x2 ・4x4 ・6x2 ・6x4 ・8x4 ・前2軸
- ⑤ エンジン形式 4HK1、140 KW 190 PS、◎ ターボ 付き ・無、
 - 始動性 良 ・不良、● エンジン状態 A ・B ・C ・D ・E、● オイル漏れ 有 ・無、ヘッドカバー・オリ、
- ⑥ 足回り 総輪エアサス ・リヤエアサス ・リーフサス (・トラニオン)
- ⑦ ミッション M/T 6 速、・A/T クラッチペダル 有 ・無、: ミッション状態 良好 ・ギヤ鳴り ・オイル漏れ等、
 - ブレーキ A ・AO ・V、効き 良 ・不良、◎ 補助ブレーキ(リターダー) 有 ・無、
- ⑧ マフラー状態 キャタコン ・DPD 有 ・無、: 良好 ・排気漏れ ・亀裂等、
- ⑨ 装備品 AdBlue 使用
 - エアコン 有 (オート・マニュアル) ・効き具合 良 ・不良、・無
 - パワーステ オイル漏れ 有 ・無、● 定員 3 名、
 - パワーウインドウ 有 ・無、: 作動状態 良 ・不良(左・右)
 - サイドミラー 手動 ・電動格納、: 作動状態 良 ・不良、欠品 有 ・無、
 - クロス張り 有 ・無、● エアバック 有 ・無、
 - ◎ バックアイモニター 有、◎ バックアイカメラ 有、◎ ETC 付き、ナビ付、

- ⑩ その他
 - シート破れ 有 ・無、台座状態 良 ・不良、● キャブ内汚れ 少 ・中 ・多、
 - 飛び石 有 (ヶ所、: 補修可 ・否) ひび割れ 無、◎ 小キズ ヶ所、
 - タイヤ状態 サイズ ・ホイール ・残量(m/m)
 - ◎ タテ ・ミックス(スノー) ・スタットレス
 - FF 225/80R17.5 12³/_{22L}
 - FR _____
 - RF 225/80R17.5 12³/_{22L}
 - RR _____
 - ◎ ホイール AW(銘柄) _____) ・SW、

- 年式 R1 年 10 月 ◎ 車検 年 月 日 車検切れ 一時抹消、
- 走行距離 66,119 Km ・走行不明、● 最大積載量 3,700kg
- 荷台内寸 mm 長さ 3,400 幅 2,050 煽り高さ 310 プロテクター床面高さ 1,390
 - 仕様 土砂ダンプ ・土砂禁ダンプ ・産廃用ダンプ、: 3方開、1方開(Fゲート) ・3転ダンプ、
 - シート 手動式シート ・自動シート(メーカー _____) ・天蓋式、
- 燃料漏れ 有 ・無、● 燃料タンク(1個 ・2個) 90 L、
- フレーム状態 良好 ・錆び ・亀裂等、
- クラッチ状態 良 ・不良、● デフ状態 良 ・オイル漏れ等
- ⑩ 上物架装物
 - メーカー 極東開発工業 形式 _____
 - 形式 DD04-35 製造年月 _____
 - 製造年月 _____ 製造番号 _____
 - 製造番号 19A07P332Y 製造番号 _____
 - 仕様 土砂ダンプ ・土砂禁ダンプ ・産廃用ダンプ、: 3方開、1方開(Fゲート) ・3転ダンプ、
 - ◎ アームロール ・ボデー箱 付き ・無、
 - ルーフキャリア付

