

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
D0592	いすゞ	H23/11	SKG-FRR90S2-7028091	冷凍バン	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ 抹消	267,636 km タコグラフ年月	2,700 kg	L 6,080	W 2,140	H 2,030 (2,020)	馬力	210ps	ターボ 有
							3	ペダル	

エンジン状態	A B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	12,180 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少	中	(多)	*温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	(有)	無		外気27℃ 設定-30℃
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ GLF1 E5E1231				ベツト	(有)	無		庫内29℃⇒10℃
ラッシングレール1段 ジョルダー2列 庫内灯3灯(LED) 床:キーストン					クロス張り	有	(無)		1.5H稼働
冷凍機:三菱 No.161500783BL					ETC	有	(無)		ドラレコ
					ラジオ	(有)	無		バックモニター

外装状態 リーフサス アルミホイール ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク 200L

Fガラス状態 要交換 **(良好)** 飛石有

記録簿 有 **(無)**

PMマフラ **(有)** 無

証明書 有 無

S・リミッタ 有 **(無)**

証明書 有 無

サイドバンパー 3段(アルミ) マーカー 5対(電球)

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

6	前	6
5	5	5 5

F **(8)** スペア **()** R

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります