

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	三菱	14年2月	KL - FV54JUZ-520053	JRコンテナ車

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)		
富山100か 事業用	一時抹消	切れ 526,320 km 抹消 2003年2月 一体別体	15,400 kg	L 5,480	W 2,140	H (門)

エンジン状態	A (B) C	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	(A) V	EG	380	ps	T/M	7	速	3	ペダル
--------	---------	----	----------	------	-------	----	-----	----	-----	---	---	---	-----

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	ナシ 部分的にサビ有り	ベット (有) 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等		汚れ 小 (中) 多	補助ブレーキ 段
メーカー不明 12FEETx2個積載 緊締装置(折畳式)x4カ所		シート破 (有) 無	左Cコンソール欠品有り
31FEETx1個積載 ツイストロック(脱着式)x4本		ETC 有 (無)	シートベルト汚い
ボデー床面、裏側、横根太サビ有り(上から粗塗装)		ラジオ (良) 不良	特記、重点確認
エアサスの下型鉄板角曲がり有り(写真参照)		バックモナ 有 (無)	2デフ エアサス
運転席側PWスイッチつめ欠損の為、固定できない			リサイクル料 ¥13,990

Fガラス	要交換	良好	飛石有 (有)
小 車検可			
記録簿	有	(無)	
取説	有	(無)	
メンテ	有	(無)	
	有	無	
	有	無	
燃料タンク			
250L			

車両全体的にすり傷、凹、飛び石

Fバンパーぶつけ曲がり凹傷

左右キャブ梯子サビ

キャブ看板消粗塗装

右ステップヒビ

左右Sミラー、ステー塗装剥げ傷ヒ

左ドア凹傷

Rバンパー曲がり

左右Sバンパー、Rフェンダーさび 左Rフェンダー凹曲

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	6		6
6	6	6	6
6	6	6	6
ス	スタッドレス		
ペ			
F	295/70R22.5		
サイズ			
R			
サイズ			