


|                                                                                     |        |       |                    |        |          |            |               |                |       |              |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------|--------|----------|------------|---------------|----------------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                     | 車名     | 初度登録  | 型式・車体番号            |        | 架装形状     |            |               |                |       |              |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     | 三菱     | 28/3  | TKG - FK64F-586950 |        | 冷蔵冷凍車    |            |               |                |       |              |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前登録ナンバ                                                                              | 車検有効期限 |       | 走行距離               |        | 積載量      | 荷台寸法(mm)   |               |                |       |              |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相模800あ<br>事業用                                                                       | 一時抹消   | 切れ    | 346,402 km         |        | 2,700 kg | L          | W             |                |       |              |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |        | 抹消    | 知年月                | 一体別体   |          | 5,810      | 2,140         |                |       |              |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |        |       |                    |        | H<br>(門) | 1,800      |               |                |       |              |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |        |       |                    |        |          | 2,000      |               |                |       |              |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| エンジン状態                                                                              |        | A B C | AC                 | 良 不良 無 | ブレーキ     | A V        | EG            |                |       |              |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |        |       |                    |        |          | 220 ps     | T/M 6 速 3 ペダル |                |       |              |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ミッション・デフ(異音、油漏)                                                                     |        |       |                    | 特になし   |          | キャブ内部      |               | 備考             |       |              |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| フレーム関係(錆、車体番号等)                                                                     |        |       |                    | 特になし   |          | ベツト 有 無    |               | ヘッドランプ         | HID   | ハロゲン         |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上物メーカー名 年式、型式及状態等                                                                   |        |       |                    |        |          | 汚れ 小 中 多   |               | 補助ブレーキ         | 段     |              |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 菱重 2エバ 前:TDJS50DB 後:不明 ガスR404a                                                      |        |       |                    |        |          | シート破 有 無   |               | 左ミラー調整不良       |       |              |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| フルハーフ 左サイドドアスライドW900 床キーストン ジョロダーレール2列                                              |        |       |                    |        |          | ETC 有 無    |               | 特記、重点確認        |       |              |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水抜前後各2ヶ所 ラッシングレール2段 左右ボデー後方、扉による凹有り                                                 |        |       |                    |        |          | ラジオ 良 不良   |               |                |       |              |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |        |       |                    |        |          | バックモニタ 有 無 |               |                |       |              |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -10℃確認(外気23℃時/3時間) エアサス                                                             |        |       |                    |        |          |            |               | リサイクル料 ¥10,910 |       |              |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fガラス                                                                                |        |       |                    |        |          |            |               |                | タイヤ状態 |              |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 要交換                                                                                 | 良好     | 飛石有   |                    |        |          |            |               |                |       | 1~10、×、欠、で記載 |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1個 要修理                                                                              |        |       |                    |        |          |            |               |                | 5 5   |              |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 記録簿                                                                                 | 有      | 無     |                    |        |          |            |               |                |       | 5 5 5 5      |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取説                                                                                  |        | 有     | 無                  |        |          |            |               |                |       |              | アルミホイール                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| メンテ                                                                                 |        | 有     | 無                  |        |          |            |               |                |       |              | 225/80R17.5                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |        | 有     | 無                  |        |          |            |               |                |       |              | スノー                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |        | 有     | 無                  |        |          |            |               |                |       |              |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃料タンク                                                                               |        |       |                    |        |          |            |               |                |       |              |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200L                                                                                |        |       |                    |        |          |            |               |                |       |              |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前回り飛び石                                                                              |        |       |                    |        |          |            |               |                |       |              | 右ドア塗装こすれ                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |        |       |                    |        |          |            |               |                |       |              |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |        |       |                    |        |          |            |               |                |       |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 左クォーターパネル看板ハギ傷                                                                      |        |       |                    |        |          |            |               |                |       |              | 左Sバンパー曲がり傷                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |