

出品番号	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	いすゞ	28/12	LPG - FTR90T2改7005695	8KLタンクローリー


前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			
和歌山800ヶ 事業用	R6. 2. 5	切れ	174,304 km	6,890 kg	L	W	H (門)
		抹消			知年月	一体 別体	

エンジン状態	Ⓐ B C	AC	Ⓒ 良 不良 無	ブレーキ	Ⓐ V	EG	240 ps	T/M	6 速	2 ペダル	スモーター
--------	-------	----	----------	------	-----	----	--------	-----	-----	-------	-------


ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	特になし	ベツト	Ⓐ 有 無
上物メーカー名 年式、型式及状態等	極東 LS08-30 10M100007M 上物H22年製 24年に事故 28年に新車架装 流量計(タツノ)・ホースリール・ピストルノズル付 (↑消防書類に履歴有 4年待機) 2+2+2+2 4室 3方配管 左右立ち上がり配管 消防書類有り 次回圧力検査2028年3月 流量計検定切れ キャブ見た目傷等は目立ちません	汚れ	小 Ⓒ 中 多
		シート破	有 Ⓒ 無
		ETC	有 Ⓐ 無
		ラジオ	Ⓒ 良 不良
		バックモータ	Ⓒ 有 無
		ヘッドランプ	HID 段
		補助ブレーキ	段
		右ドア内張切れ、傷 シート張替済 特記、重点確認	
		リサイクル料	¥12,080

Fガラス		
要交換	良好	飛石有 Ⓒ
小 車検改		
記録簿	Ⓒ 有	無
29年~R1年分		
取説	有	Ⓒ 無
メンテ	有	Ⓒ 無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
200L		

前回り飛び石 右ドアガーニッシュひび、メッキ浮き Fバンパー左右ぶつけ凹傷変色

屋根点々サビ

左ドア凹、傷 左ヘッドライト枠われテープ補修

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	5		5
	5	5	5
ス	スノー		
ペ			
F	265/70R19.5		
サイズ			
R	アルミホイール		
サイズ			