

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	日野	26/6	QPG - FS1EWEA-10100	アルミ平 2デフ

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			
とちぎ130い 事業用	R6. 7. 25	切れ	412,412 km	13,700 kg	L 9,400	W 2,350	H (門)
		抹消					


エンジン状態	A (B) C	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	(A) V	EG	380 ps	T/M	速 3 ペダル	プロシフト
--------	---------	----	----------	------	-------	----	--------	-----	---------	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	ナシ 部分的に多少サビ有り 再塗装?元ラメ?	ベット (有) 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等		汚れ 小 (中) 多	補助ブレーキ 段
アルミ5方開H800 煽り全体的に傷凹穴有 リア煽り曲がり有 セイコーラック1対		シート破 (有) 無	ハイルーフ
床フック23対 丸環フック後1個 角ツボ後1個 ラッシング1段 前側のみ2m		ETC (有) 無	ミラーヒーター
床板張り 床穴有り 台枠傷、さび サブフレーム表面サビ有り		ラジオ (良) 不良	特記、重点確認
鳥居フック3個		バックモタ 有 (無)	2デフ 6X4
		リサイクル料 ¥12,870	


Fガラス		
要交換	良好	飛石有 (有)
小 車検可		
記録簿	有	(無)
取説	有	(無)
メンテ	有	(無)
	有	無
	有	無
燃料タンク		
300L		

前回り全体的にすり傷、飛び石


Fバンパーぶつけ凹傷



屋根小傷



マフラーカバーぶつけ



右Sバンパー曲がりキレツ、左Rフェンダー凹傷

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	3		3
	3	3	3 3
	3	3	3 3
ス	スノー		
ペ			
F	11R22.5 16PR		
サイズ			
R			
サイズ			