

|  |    |      |                    |      |
|--|----|------|--------------------|------|
|  | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号            | 架装形状 |
|  | UD | 30/8 | TRG - FEB5W-567113 | ウイング |

|               |        |            |          |          |       |       |
|---------------|--------|------------|----------|----------|-------|-------|
| 前登録ナンバ        | 車検有効期限 | 走行距離       | 積載量      | 荷台寸法(mm) |       |       |
| 大阪100そ<br>自家用 | 一時抹消   | 137,235 km | 2,000 kg | L        | W     | H     |
|               |        | 知年月        |          | 一体別体     | 5,040 | 2,090 |

|        |       |    |        |      |        |        |     |         |        |
|--------|-------|----|--------|------|--------|--------|-----|---------|--------|
| エンジン状態 | A B C | AC | 良 不良 無 | ブレーキ | A V EG | 150 ps | T/M | 速 2 ペダル | デュオニック |
|--------|-------|----|--------|------|--------|--------|-----|---------|--------|

|  |                      |        |                  |
|--|----------------------|--------|------------------|
| ミッション・デフ(異音、油漏)                        | 特になし                 | キャブ内部  | 備考               |
| フレーム関係(錆、車体番号等)                        | ナシ 部分的に多少サビ有り(補修塗装済) | ベット    | 有 無              |
| 上物メーカー名 年式、型式及状態等                      |                      | 汚れ     | 小 中 多            |
| パブコ 載替物 2方開H600 セイコーラック1対 ラッシングレール2段   |                      | シート破   | 有 無              |
| 床アルミ縞板 リア観音扉(新品交換、保護フィルムはがした跡有)        |                      | ETC    | 有 無              |
| 煽り内側傷切れ 外側キズ 羽根日焼けクリアはがれ               |                      | ラジオ    | 良 不良             |
| 菱重 TDJS35 冷凍機不良 コンプレッサー積込 ブラケットがついてない  |                      | バックモータ | 有 無              |
| 配線未接続 見た目だけ冷蔵ウイング 登録陸事の見解で800or100ナンバー |                      |        | 特記、重点確認<br>要構造変更 |
|  |                      |        | リサイクル料 ¥13,800   |

|       |     |    |     |
|-------|-----|----|-----|
| Fガラス  | 要交換 | 良好 | 飛石有 |
| 小 車検可 |     |    |     |
| 記録簿   | 有   |    | 無   |
| 取説    | 有   |    | 無   |
| メンテ   | 有   |    | 無   |
|       | 有   |    | 無   |
|       | 有   |    | 無   |
| 燃料タンク |     |    |     |
| 100L  |     |    |     |

前回り全体的にすり傷、凹、飛び石

Fバンパー左右コーナー経年劣化

屋根点々サビ

左右Sバンパー小傷

|              |           |   |   |
|--------------|-----------|---|---|
| タイヤ状態        |           |   |   |
| 1~10、×、欠、で記載 |           |   |   |
|              | ×         |   | × |
|              |           |   |   |
|              | 4         | 4 | 4 |
|              |           |   |   |
| ス            |           |   |   |
| ペ            |           |   |   |
| F            | 225/70R16 |   |   |
| サイズ          |           |   |   |
| R            | 205/75R16 |   |   |
| サイズ          |           |   |   |