

出品番号	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	いすゞ	H 19/8	PKG - FRR90S2-7000237	ワイドウイング跳上ゲート

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
品川130う 事業用	切れ 抹消	584,300 km 知年月 一体別体	2,200 kg	L 6,370	W 2,350	H (門) 2,430	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ A V	EG	210 ps	T/M 6 速 3 ペダル
--------	-----------	----	--------	----------	----	--------	---------------

ミッション・デフ(異音、油漏)	汚れ中	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	多少サビ有	ベツト 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	パブコ 779C3225	汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 段
R2段 床フック6対 セイコーラック1対 床鉄板腐食穴、めくれ、亀裂有	特記、重点確認	シート破大 有 無	コンソールフタ閉まらない
新明和アルミ製 PRAM10-1435 リア跳ね上げ部、一部腐食有	1.2.3.5速ギア鳴り	ETC 有 無	右ミラーメッキカバー割れ
前立凸凹キズサビ有、左右アルミブロック割れ有	エアコン不良	ラジオ 良 無	左アンダーミラー欠品、ステア腐食
ウイング内張板割多数、各泥除け破れ有、左ウイングキズ大テープ補修有	助手席P/W不動	バックモニタ 有 無	左右灰皿欠品
全体的に小キズ小サビ有、リア門口ゴム枠すり切れ有、左リア下ぶつけキズ有	ブレーキシステムの警報作動	不良	リサイクル料 ¥12,560
	ウイング前方雨漏り有		

Fガラス	Fバンパー曲がり、小キズ、小サビ		ドアガーニッシュ	右ドア凹みキズ	タイヤ状態				
要交換 良好 飛石有	Fパネル 飛石		右、割れ(修理跡)	左、割れ	1~10、×、欠、で記載				
小 車検可					エンジン配管	2	2		
記録簿 有 無	右Fフェンダーこすりキズ		左下窓キャッチ	破損	サビ有				
取説 有 無			左ヘッドライト	レンズ内水滴有	Fグリルメッキ	2	2	2	2
メンテ 有 無			フラッシャー	右、中間不灯	剥がれ				
燃料タンク	200L		左コーナーメッキ剥がれ有	左、キャブサイド 中間不灯					
				マフラーサビ有					
				左右サイドバンパーサビ曲がり	ス	2	ミックス		
					F	225/90R17.5			
					サイズ				
					R	225/90R17.5			
					サイズ				