

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	三菱	H 24/9	TKG - FK64F-570230	冷凍バン	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
新潟800あ 事業用	切れ 抹消	903,000 km	2,900 kg	L	W	H (門)	
				5,860	2,150	2,130	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	240	ps	T/M	6	速	3	ペダル
--------	-----------	----	--------	------	-----	----	-----	----	-----	---	---	---	-----

ミッション・デフ(異音、油漏)	オイルにじみ小			キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	少しサビ有			ベツト	有 無
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認			汚れ 小	中 多
菱重 TDJS50DA -6°C確認(外気28°C時/3時間)	EZGOチェックランプ点灯			シート破	有 無
フルハーフ GMF1 左SD観音 床キーストン R2段	ブロアモーター異音			ETC	有 無
水抜前後各2カ所 ソフト仕切板有 断熱:リア、サイド100mm				ラジオ	良 不良
マフラー腐食有 左右キャブはしご下部腐食有				バックモニタ	有 無
キャブ裏の一部と下回り腐食有(塗装済み)	エアサス				
				リサイクル料	¥10,910

Fガラス		
要交換	良好	飛石有
要修理 1個		
記録簿	有	無
R2		
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
250L		

屋根飛石有

Fパネル飛石、タッチペン多数

右ドアドアノブまわり点キズ

中心部凹み有

右ドアガーニッシュ擦れ有

左右Fフェンダー擦れ有

Fグリル飛石

Fバンパー、一部メッキ色あせ

左右Fピラー飛石

左右コーナー飛石有

左右サイドバンパー曲がり

ボディー左前方下キズ凹み リアドアの枠ゴム切れ有

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	6		6
	6	6	6 6
ス	9	スタッドレス	
F		225/80R17.5	
サイズ		225/80R17.5	
R		225/80R17.5	
サイズ		225/80R17.5	