

出品番号	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	オークション価格(税別)
	三菱	H 17/2	PA - FK71RJ-770076	冷蔵ウイング	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			新潟県新発田市
事業用	切れ 抹消	653,100 km 年月 一体別体	2,300 kg	L 6,180	W 2,180	H(門) 2,250	

エンジン状態	A B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	A (V)	EG	210	ps	T/M	6	速	3	ペダル
--------	-----------	----	----------	------	-------	----	-----	----	-----	---	---	---	-----

ミッション・デフ(異音、油漏)	ヘッドカバーオイルベタ			キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	多少サビ有			ベット 有 (無)	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	フルハーフ RMD W5DE558			汚れ 小 (中) 多	補助ブレーキ 段
セイコーラック1対 R1段 センタービーム有 水抜前後各2カ所	特記、重点確認			シート破 有 (無)	運転席シート色違い
断熱 F75mm S30mm 天井40mm リア50mm 床は無	5速ギア鳴り			ETC 有 (無)	ダッシュボード穴有り
菱重 TDJ430DL2B ガスR404A +21℃確認(外気33℃時/1.5時間)	(走行中は鳴らない)			ラジオ (良) 不良	左ステップ下カバー割れ
コントロールBOXは+10℃表示	右ドアカギ回らない			バックモタ 有 (無)	ミラーステイヤサビ有
床アルミ縞板凸凹多少 ボディーアオリキズ凸凹腐食有					リサイクル料 ¥10,910

Fガラス	
要交換	良好 飛石有
要交換	
記録簿	(有) 無
R2年のみ	
取説	有 (無)
メンテ	有 (無)
	有 無
	有 無
燃料タンク	
200L	

Fパネル凸凹小

左右ブロック割れ有 前立柱腐食有

ウイングキャッチのレバー曲がり有

マーカランプ3個不灯

左ウイング下げる時反応悪い

Rドア内側ビス穴6個有

車高灯前2カ所不灯(内1個レンズ割れ)

庫内不灯

Rドア外側ぶつけ穴、腐食有

リアドア開くとき固い

左ウイング開閉ボタンのカバー破損

左右サイドバンパー小キズ

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	3	3	
2	1	1	2
ス	スタッドレス		
ペ	アルミ		
F	225/80R17.5		
サイズ			
R	225/80R17.5		
サイズ			