

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	三菱	H 11/3	KC - FL638G740009	4WD アームロール	


前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)		新潟県新発田市
山口11む 自家用	切れ 抹消	333,800 km 知年月 一体別体	3,650 kg	L	W	H (門)

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	200	ps	T/M	6	速	3	ペダル
--------	-----------	----	--------	------	-----	----	-----	----	-----	---	---	---	-----


ミッション・デフ(異音、油漏)	OK	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	上物、フレームサビ落として塗装済み	ベツト	有 無
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認	汚れ 小	中 多
モリタ アームリフタ (ヒアブOEM)	エアコン不良	シート破	有 無
コーションプレート欠 年式、型式不明		ETC	有 無
パートタイム4WD		ラジオ	良 不良
		バックモニタ	有 無
ラジエタコンデンサーつぶれ有 配電ケース腐食有			
		リサイクル料	¥7,130

Fガラス		
要交換	良好	飛石有
小 車検可		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
100L+100L		

屋根一部サビ




左右Fピラー小サビ、線キズ  
左右クォーターパネルキズ、色あせ




Fパネルサビ  
Fグリル色はげ

左右ドア  
当たりキズ  
サビ

Fバンパーサビ凸凹



左右Fフェンダー全体色あせ



左コーナー  
点キズ

右テールランプレンズひび

左右サイドバンパー曲がり 左右リアフェンダー曲がり切れ

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	2	2	
5	3	3	5
ス	1	ノーマル	
F	225/90R17.5		
サイズ	225/90R17.5		
R	225/90R17.5		
サイズ	225/90R17.5		