





	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	いすゞ	H 26/10	TKG - NHS85A-7008759	4WDリアシングル(中温)

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
湘南800せ 自家用	切れ 抹消	86,200 km 知年月 一体別体	1,150 kg	L 1540 後 1390	W 後 1660	H (門) 1750 後 1750	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	110 ps	T/M	5 速 3 ペダル
--------	-----------	----	--------	------	-----	----	--------	-----	-----------

ミッション・デフ(異音、油漏)	OK	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	多少サビ有	ベット 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	東プレ XV22LOC-P	汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 段
ガスR404a 中温仕様 -3℃確認(外気30℃時/2時間)	4WD	シート破 有 無	運転席シートこげ小×1
東プレ F141739 2014年5月製 左SD片開 床FRPキズ有	リアシングルタイヤ	ETC 有 無	
水抜前後各2カ所 ボディー2室 通気ダクト 中扉付		ラジオ 良 不良	
ボディー鉄部サビ有 リアドア縁欠け、ひび、曲がり有		バックモニタ 有 無	
リア雨どい曲がり有 マフラー、マフラーカバー腐食有			リサイクル料 ¥9,170

Fガラス		
要交換	良好	飛石有
小 車検可		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
約60L		

キャブ裏腐食	Fフロントショックアブソーバーカバー腐食	右ハブロック ダイヤル固着
		
		
	左右サイドバンパー小サビ	左右リアフェンダー小サビ

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	4	4	
4			4
ス	8	スタッドレス	
F	205/70R16		
サイズ	205/70R16		
R	205/70R16		
サイズ	205/70R16		