






| | | | | | |
|--|-----|---------|-----------------------|---------|--|
| | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | 架装形状 | |
| | いすゞ | H 23年3月 | PKG - FRR90S1-7025311 | Lゲートダンプ | |

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|----------|------------|------------|-----------------|---------|
| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | 走行距離 | 積載量 | 荷台寸法 (mm) | | | 新潟県新発田市 |
| 秋田100わ レンタカー | 令和4年2月14日 | 83,000 km | 3,750 kg | L 3,130 | W 1,990 | H (門) 340 | |
| | 切れ 抹消 | 年月 | 一体 別体 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------|----|---------------|------|------------|----|-----|----|-----|---|---|---|-----|
| エンジン状態 | A B C D E | AC | 良 不良 無 | ブレーキ | A V | EG | 190 | ps | T/M | 6 | 速 | 3 | ペダル |
|--------|------------------|----|---------------|------|------------|----|-----|----|-----|---|---|---|-----|

| | | | | | |
|-------------------|---|--------|--------------|---------|-------------|
| ミッション・デフ(異音、油漏) | OK | キャブ内部 | 備考 | | |
| フレーム関係(錆、車体番号等) | 多少サビ有 | ベット | 有 無 | | |
| 上物メーカー名 年式、型式及状態等 | 特記、重点確認 新明和 DRF4-17SY 自動シート付 床鉄板凸凹有 プロテクタ凸凹有 マフラーテールパイプ一部腐食 | 汚れ | 小 中 多 | | |
| | | シート破 | 有 無 | | |
| | | ETC | 有 無 | | |
| | | ラジオ | 良 不良 | | |
| | | バックモニタ | 有 無 | | |
| | | | ヘッドランプ | HID | ハロゲン |
| | | | 補助ブレーキ | 1 段 | |
| | | | リサイクル料 | ¥12,180 | |

| | | |
|-------|----|--------------|
| Fガラス | | |
| 要交換 | 良好 | 飛石有 無 |
| 小 車検可 | | |
| 記録簿 | 有 | 無 |
| 取説 | 有 | 無 |
| メンテ | 有 | 無 |
| | 有 | 無 |
| | 有 | 無 |
| 燃料タンク | | |
| 100L | | |

| | |
|---|--|
| Fバンパー小凹み | 右クォーターパネル小キズ |
|  |  |
| | 右サイドバンパー曲がり |
| |  |
| | 右Fフェンダー色はげ |
|  |  |
| | 左サイドバンパー小サビ |

| | | | |
|--------------|---|-------------|-----|
| タイヤ状態 | | | |
| 1~10、×、欠、で記載 | | | |
| | 3 | | 3 |
| | | | |
| | 3 | 3 | 3 3 |
| | | | |
| ス | 4 | | |
| ペ | | | |
| F | | 225/80R17.5 | |
| サイズ | | | |
| R | | 225/80R17.5 | |
| サイズ | | | |