









	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	いすゞ	H 14/1	KK - FRR35K3S 7000534	3段クレーン付	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
大宮100わ レンタカー	令和4年6月7日	切れ 57,800 km 抹消 年月 一体別体	3,150 kg	L 5,470	W 2,120	H (門) 400	

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	<b>A</b> V	EG	180 ps	T/M	6 速	3 ペダル
--------	------------------	----	---------------	------	------------	----	--------	-----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	OK		キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	極小サビ有		ベツト 有 <b>無</b>	ヘッドランプ HID <b>ハロゲン</b>
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認		汚れ 小 <b>中</b> 多	補助ブレーキ 1 段
タダノ3段 ラジコン フックイン ZR303 2013年製	クレーン過巻防止不良		シート破 <b>有</b> 無	
木製3方開 ロープ穴5対			ETC 有 <b>無</b>	
床板張 曲がり、腐食、めくれ、割れ有			ラジオ <b>良</b> 不良	
各アオリ曲がり 前立のベニヤ割れ有 ボディーサビ、キズ有			バックモニタ 有 <b>無</b>	
キャブ小サビ、小キズ多い				リサイクル料 ¥11,240

Fガラス		
要交換	良好	飛石有 <b>無</b>
小 車検可		
記録簿	有	<b>無</b>
取説	有	<b>無</b>
メンテ	有	<b>無</b>
	有	無
	有	無
燃料タンク		
100L		

屋根小サビ、凹み有	左右ドアガーニッシュ小キズ
	
Fパネルひび有	左右ドア小キズ
	
Fバンパー曲がり	左右コーナー小キズ
	
	左右クォーターパネル看板跡、小サビ、小キズ
	
	左右Fフェンダー小キズ
	
左Rフェンダー凸凹、右Rフェンダー曲がり	

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	5	5	
	5	5	5
ス	9	ノーマル	
F		825R16	
サイズ		825R16	
R		825R16	
サイズ		825R16	