







	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	日野	H 9年7月	KC - FX1JLBA 10072	4WD 4段クレーン付

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
長岡11せ 自家用	切れ 抹消	100,900 km 9年月	2,400 kg	L 5,580	W 2,150	H (門) 380	

エンジン状態	A B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	(A) V	EG	215 ps	T/M	6 速	3 ペダル
--------	-----------	----	----------	------	-------	----	--------	-----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	タペットカバーよりオイルにじみ有		キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	サビ多い(下廻り防錆塗装済み)		ベツト	有 無
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認		汚れ 小	中 多
タダノ4段 ラジコン フックイン 差違式 ZF364	右ドアキー違う		シート破	有 無
木製3方開 床フック埋込4対 ロープ穴5対 セイコーラック1対	E/G回転計不安定な時		ETC	有 無
床コンパネ2重板張り浮き、破損有、下床板割れ有 ボディー左前角穴有	有		ラジオ	良 (不良)
アオリ全体的にキズ、サビ 後アオリ破損有、右アオリふくらみ有			バックモニタ	有 無
クレーンサビ有 アウトリガー引き出しレバー左側固着				
				リサイクル料 ¥6,710

Fガラス		
要交換	良好	飛石有
小 車検可		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
80L		

屋根凸凹有	右Fフェンダーこすれ有
	
Fグリル色あせ	右コーナー凸凹有
	
Fバンパー小キズ、ふくらみ有	右サイドバンパー曲がり
	
左右リアフェンダー小サビ	左右サイドバンパー腐食

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	3		3
	5	5	5 5
ス	5		
ペ			
F	225/90R17.5		
サイズ			
R	225/90R17.5		
サイズ			