

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	日野	H 11年8月	KK - XZU362X 0001118	4WD 高床ダンプ	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
山形100さ 自家用	切れ 抹消	150,100 km	2,000 kg	L	W	H (門)	
		知年月		一体別体	2,850	1,610	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	ps	T/M	5 速 3 ペダル
--------	------------------	----	---------------	------	------------	----	----	-----	-------------------------

ミッション・デフ(異音、油漏)	にじみ有			キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	サビ多い サブフレーム腐食、溶接修理跡有り			ベツト 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認			汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 1 段
新明和 DT2-38SAY 床鉄板凸凹サビ有	・元々三転ダンプです が後ろにしかダンプアッ プしないようになってい ます ・ダンプ作動ガタ有			シート破 有 無	運転席こげ有
ボディー凸凹、腐食 キャブ裏腐食箇所有				ETC 有 無	
左右フェンダーカバー破損 リアバンパー曲がり				ラジオ 良 不良	
燃料タンク曲がり				バックモニタ 有 無	
					リサイクル料 ¥8,640

Fガラス		
要交換	良好	飛石有 無
3個 車検可		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
約85L		

屋根小サビ、大凹×1、小凹×2

左右クォーターパネルサビ、凹み

右ドアキズ、凹み

右Fフェンダー腐食穴有

Fパネル凹み有
Fグリルペンキ付着有

Fバンパー凸凹、塗料付着

左右サイドバンパー腐食、曲がり

左Fピラー腐食

左ドアキズ、大凹み

左Fフェンダー腐食

左右リアフェンダー腐食、凸凹

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	2	2	
3	3	3	3
ス ペ	205/80R17.5		
F サイズ	ノーマル		
R サイズ	スタッドレス		