

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	いすゞ	H 22年3月	PDG - FRS90S1-7000132	4WD 深ダンプ	


前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
秋田100す 自家用	切れ 抹消	272,400 km 知年月 一体別体	3,300 kg	L 3,380	W 1,990	H (門) 1,190	

エンジン状態	A B C D E	AC 良 不良 無	ブレーキ A V	EG	190 ps	T/M 6 速 3 ペダル
--------	------------------	------------------	-----------------	----	--------	-----------------------------


ミッション・デフ(異音、油漏)	オイル漏れ有(ターボの戻りオイルのパイプに小さい穴有)	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	腐食有	ベット 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認	汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 段
極東 リア観音開き ステンレスボディ(床の骨組は鉄)		シート破 有 無	左ミラーステイカバー割れ
床ステンレス凸凹有		ETC 有 無	
サブフレームとボディ床骨組腐食、補修跡多数		ラジオ 良 不良	
クロスメンバー腐食箇所有 右フロントショックアブゾーバ腐食		バックモニタ 有 無	
			リサイクル料 ¥12,180

Fガラス		
要交換	良好	飛び有 無
小 車検可		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
100L		



屋根色はげ、小サビ有 Fグリル塗料付着 右ドアガーニッシュ 小キズ



Fパネル飛び石、小サビ 裏腐食有



左前泥除け割れ 右サイドバンパー ステイ折れ 左右テールランプ ステア腐食

Fバンパー腐食 左ドアガーニッシュひび 左サイドバンパー、左リアフェンダー曲がり

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	3	3	
	3	3	3
ス	3	ノーマル	
F	225/90R17.5		
サイズ	225/90R17.5		
R	225/90R17.5		
サイズ	225/90R17.5		