

|                               |           |               |                              |                              |                 |              |                 |
|-------------------------------|-----------|---------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|
|                               | 車名        | 初度登録          | 型式・車体番号                      |                              | 架装形状            |              |                 |
|                               | 日野        | H 6年12月       | U - FZ1FJBA改-10057           |                              | 4WD スノウプラウ付 ダンプ |              |                 |
| 前登録ナンバ                        | 車検有効期限    |               | 走行距離                         | 積載量                          | 荷台寸法 (mm)       |              | 新潟県新発田市         |
| 青森11や<br>自家用                  |           | 切れ<br>抹消      | 98,300 km<br>96年9月 アナログ 一体別体 | 6,750 kg                     | L 4,000         | W 2,200      | H (門) 520       |
| エンジン状態                        | A B C D E | AC            | 良 不良 無                       | ブレーキ A V                     | EG              | 310 ps       | T/M 5 速 3 ペダル   |
| ミッション・デフ(異音、油漏)               |           |               |                              | 全体サビ有                        |                 | キャブ内部        | 備考              |
| フレーム関係(錆、車体番号等)               |           |               |                              | 無 1 2 3 4 5 腐食 ダンプ鳥居下部、腐食箇所有 |                 | ベット 有 無      | ヘッドランプ HID ハロゲン |
| 上物メーカー名 年式、型式及状態等             |           |               |                              | 極東DD07-20 床鉄板張               |                 | 汚れ 小 中 多     | 補助ブレーキ 段        |
| スノープラウ 岩崎工業 IS3412AHF 平成6年12月 |           |               |                              | 特記、重点確認                      |                 | シート破 有 無     | P/Sオイルにじみ有      |
| 荷台内カウンターウェイト止め有 後ろアオリにバックカメラ有 |           |               |                              |                              |                 | ETC 有 無      | パートタイム4WD       |
| 全体看板消し跡 ボディー全体に腐食箇所有 アオリ腐食穴   |           |               |                              |                              |                 | ラジオ 良 不良     |                 |
| タイヤにチェーンの食い込み有 エンジンカバー破れ      |           |               |                              |                              |                 | バックモニタ 有 無   |                 |
| 車検整備済み                        |           |               |                              |                              |                 |              | リサイクル料 ¥9,290   |
| Fガラス                          |           | 屋根2カ所補修跡 回転灯有 |                              | 右ドアキズ、看板跡                    |                 | タイヤ状態        |                 |
| 要交換                           | 良好        | 飛石有           | Fグリルガタ有                      |                              |                 |              | 1~10、×、欠、で記載    |
| 小 車検可                         |           |               |                              |                              |                 |              |                 |
| 記録簿                           | 有         | 無             |                              |                              |                 |              |                 |
| 取説                            | 有         | 無             | Fバンパーキズ、サビ                   |                              | 左右クォーターパネル看板消し  |              |                 |
| メンテ                           | 有         | 無             |                              |                              |                 |              |                 |
|                               | 有         | 無             |                              |                              |                 |              |                 |
|                               | 有         | 無             |                              |                              |                 |              |                 |
| 燃料タンク                         |           |               |                              |                              |                 | スノータイヤ       |                 |
| 100L                          |           |               |                              |                              |                 | 12R22.5 16PR |                 |
|                               |           |               |                              |                              |                 | 12R22.5 16PR |                 |




屋根2カ所補修跡 回転灯有



右ドアキズ、看板跡




Fバンパーキズ、サビ



左ドアキズ



左右クォーターパネル看板消し



左右サイドバンパー曲がり

|              |   |   |   |
|--------------|---|---|---|
| 4            | 4 | 4 | 4 |
| 4            | 4 | 4 | 4 |
| スノータイヤ       |   |   |   |
| 12R22.5 16PR |   |   |   |
| 12R22.5 16PR |   |   |   |