

| | | | | |
|--|-----|---------|----------------------|-------------|
| | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | 架装形状 |
| | いすゞ | H 12年1月 | KK - NPS72GN 7400075 | 高床4WD 高所作業車 |

| | | | | | |
|---------------|----------|-----------------------|--------|-----------|---------|
| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | 走行距離 | 積載量 | 荷台寸法 (mm) | 新潟県新発田市 |
| 札幌800そ 自家用 | 切れ 抹消 | 96,300 km 知年月 一体別体 | 500 kg | L W H (門) | |

| | | | | | |
|--------|-----------|-----------|----------|----|------------------|
| エンジン状態 | A B C D E | AC 良 不良 無 | ブレーキ A V | EG | ps T/M 5 速 3 ペダル |
|--------|-----------|-----------|----------|----|------------------|

| | | | | | |
|-------------------|--------------------------------------|--------|--|------------|-----------------|
| ミッション・デフ(異音、油漏) | オイルパン オイルにじみ有 | | | キャブ内部 | 備考 |
| フレーム関係(錆、車体番号等) | 無 1 2 3 4 5 腐食 | 下廻り腐食有 | | ベツト 有 無 | ヘッドランプ HID ハロゲン |
| 上物メーカー名 年式、型式及状態等 | アイチ 12.6m SJ12A 1999年12月 2468時間 床鉄板張 | | | 汚れ 小 中 多 | 補助ブレーキ 段 |
| | 上物腐食箇所 作業台左右側面ペンキ塗り | | | シート破 有 無 | 運転席シートこげ有 |
| | ジャッキ板壊れ2枚しかない 工具箱左右角当て板補修 | | | ETC 有 無 | |
| | 左右タイヤハウス上部鉄板張 ブーム根元にある物入曲がり | | | ラジオ 無し | |
| | 左補助ステップ曲がり キャブバック凹有 | | | バックモニタ 有 無 | |
| | | | | 白黒 | リサイクル料 ¥8,340 |

| | | |
|-------|----|-----|
| Fガラス | | |
| 要交換 | 良好 | 飛石有 |
| 小 車検可 | | |
| 記録簿 | 有 | 無 |
| 取説 | 有 | 無 |
| メンテ | 有 | 無 |
| | 有 | 無 |
| | 有 | 無 |
| 燃料タンク | | |
| 60L | | |

屋根 足場サビ

Fフェンダーコスレ、キズ、割れ

Fグリル色あせ

左右ドア点キズ

Fバンパー色あせ、曲がり、サビ

左右サイドバンパーサビ

左右リアフェンダーサビ、腐食

| | | | |
|--------------|---|------------|---|
| タイヤ状態 | | | |
| 1~10、×、欠、で記載 | | | |
| | 3 | | 3 |
| | 3 | 3 | 3 |
| | | | |
| ス | 3 | スタッドレス | |
| F | | 7.50R16 14 | |
| サイズ | | 7.50R16 14 | |
| R | | 7.50R16 14 | |
| サイズ | | 7.50R16 14 | |