

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	いすゞ	H 12年1月	KK - NPS72GN 7400075	高床4WD 高所作業車

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)	新潟県新発田市
札幌800そ 自家用	切れ 抹消	96,400 km 知年月 一体別体	500 kg	L W H (門)	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	155 ps	T/M	5 速	3 ペダル
--------	-----------	----	--------	------	-----	----	--------	-----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	オイルパン オイルにじみ有	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	腐食	ベット 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認	汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 段
アイチ 12.6m SJ12A 1999年12月 2468時間 床鉄板張		シート破 有 無	運転席シートこげ有
上物細かい部品欠品有、腐食多い		ETC 有 無	助手席ステップ曲がりサビ
左右ペンキ塗り有 左右工具箱腐食、当て板補修		ラジオ 欠品	ミラーステーサビ有
左右タイヤハウス上腐食、当て板補修 ブーム付け根物入れ曲がり		バックモニタ 有 無	
全体的に腐食箇所有 キャブバック凹み有		白黒	リサイクル料 ¥8,340

Fガラス		
要交換	良好	飛石有
小 車検可		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
60L		

屋根腐食有

Fフェンダー割れ、小キズ

Fグリル色あせ

左右ドア小キズ

Fバンパー色あせ、曲がり、サビ

左右クォーターパネル小サビ

マフラー、下まわり腐食

左右サイドバンパー腐食 左右リアフェンダー腐食

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	3		3
	3	3	3
ス	3	スタッドレス	
F		7.50R16 14	
サイズ		7.50R16 14	
R		7.50R16 14	
サイズ		7.50R16 14	