








| | | | | | |
|--|-----|---------|-----------------------|-------------|--|
| | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | 架装形状 | |
| | いすゞ | H 30年9月 | TRG - NPR85AR-7082715 | 3t ワイドロング 平 | |

| | | | | | | | |
|---------------|--------|------------|----------|-----------|------|-------|---------|
| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | 走行距離 | 積載量 | 荷台寸法 (mm) | | | 新潟県新発田市 |
| 横浜100た 自家用 | 切れ | 104,100 km | 3,000 kg | L | W | H | |
| | 抹消 | | | 知年月 | 一体別体 | 4,350 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------|----|---------------|------|------------|----|-----|----|-----|---|---|---|-----|
| エンジン状態 | A B C D E | AC | 良 不良 無 | ブレーキ | A V | EG | 150 | ps | T/M | 6 | 速 | 3 | ペダル |
|--------|------------------|----|---------------|------|------------|----|-----|----|-----|---|---|---|-----|

| | | | | | |
|---------------------------|--------------------|--|--|-------------------|------------------------|
| ミッション・デフ(異音、油漏) | オイル汚れ有り | | | キャブ内部 | 備考 |
| フレーム関係(錆、車体番号等) | 極小サビ | | | ベツト 有 無 | ヘッドランプ HID ハロゲン |
| 上物メーカー名 年式、型式及状態等 | 特記、重点確認 | | | 汚れ 小 中 多 | 補助ブレーキ 1 段 |
| 木製3方開 セイコーラック1対 ロープ穴4対 | メーターの回転計の針の位置がおかしい | | | シート破 有 ← | 助手席 破れ中1 |
| 床板張りキズ、前側割れ有り | | | | ETC 有 無 | |
| アオリすりキズ多い、小サビ、凸凹、キズ、はらみ有り | | | | ラジオ 良 不良 | |
| 右前コーナー凸凹 マフラー、下まわり小サビ | | | | バックモニタ 有 無 | |
| | | | | カラー | リサイクル料 ¥10,440 |

| | | |
|-------|----|--------------|
| Fガラス | | |
| 要交換 | 良好 | 飛石有 無 |
| 小 車検可 | | |
| 記録簿 | 有 | 無 |
| 取説 | 有 | 無 |
| メンテ | 有 | 無 |
| | 有 | 無 |
| | 有 | 無 |
| 燃料タンク | | |
| 100L | | |

| | |
|---|--|
| Fパネル飛び石小 | 左右クォーターパネル小キズ |
|  |  |
| Fグリル飛び石小 | 左右ドア小凹、小キズ |
|  |  |
| Fバンパーキズ有 | 左右コーナー小キズ |
|  |  |
| | 左右Fフェンダー小キズ |
| |  |
| | 左右サイドバンパー曲がり |

| | | | |
|--------------|---|-----------|---|
| タイヤ状態 | | | |
| 1~10、×、欠、で記載 | | | |
| | 4 | 4 | |
| | | | |
| | 4 | 4 | 4 |
| | | | |
| ス | 9 | ノーマル | |
| F | | 225/70R16 | |
| サイズ | | 225/70R16 | |
| R | | 225/70R16 | |
| サイズ | | 225/70R16 | |