| | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | 架装形状 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 日野 | 25/9 | TKG － XZU710M―0007382 | バン | |

| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | | 走行距離 | | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | 群馬県高崎市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明<br>事業用 | R4.1.29 | 切れ<br>抹消 | 158,822 km<br>ﾀｺ年月 | 一体<br>別体 | 4,000 kg | L 4,490 | W 2,050 | H (門) 1,990 | ㈱サンユウ・カー |

| エンジン状態 | A (B) C | AC | (良) 不良 無 | ﾌﾞﾚｰｷ A (V) | EG 150 ps | T/M 6 速 3 ペダル |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| ミッション・デフ(異音、油漏) | 特になし |
| フレーム関係(錆、車体番号等) | 特になし |

上物メーカー名　年式,型式及状態等

フルハーフ　ラッシングレール1段　左サイドドアスライドW950
リア3枚扉　W2050　H1810　床板張り
ボデー左後方上部、右後方下部擦り傷凹　門口下部ぶつけ凸凹

| キャブ内部 | | |
|---|---|---|
| ベット | 有 | (無) |
| 汚れ | 小 | (中) 多 |
| シート破 | (有) | 無 |
| ETC | 有 | (無) |
| ラジオ | (良) | 不良 |
| ﾊﾞｯｸﾓﾆﾀ | (有) | 無 |

備考

| | | |
|---|---|---|
| ヘッドランプ | HID | ハロゲン |
| 補助ブレーキ | 段 | |

左灰皿欠品
ミラーステーカバー傷
**特記、重点確認**

リサイクル料　¥8,820

| Fガラス | | |
|---|---|---|
| 要交換 | 良好 | (飛石)有 |
| 小　車検可 | | |
| 記録簿 | 有 | (無) |
| 取説 | 有 | (無) |
| メンテ | 有 | (無) |
| | 有 | 無 |
| | 有 | 無 |
| 燃料タンク | | |
| 100L | | |

前回り全体的に飛び石

Fバンパー小傷

左右ドア小傷　左Fフェンダー



左右Sバンパー傷　輪止ケースさび

タイヤ状態
1～10、×、欠、で記載

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 6 | 6 | |
| 6 | 6 | 6 | 6 |

| | |
|---|---|
| スペ | スノー |
| F サイズ | 225/80R17.5 |
| R サイズ | |