	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	日野	20/3	BDG － XZU404X－1001717	散水車	

前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)			
レンタル	一時抹消	切れ / 抹消	36,202 km	タコ年月 / 一体 別体	4,000 kg	L	W	H (門)	

エンジン状態													
エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	150 ps	T/M	6 速	3 ペダル			

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし
フレーム関係(錆、車体番号等)	ナシ 部分的にサビ有り 塗装済み
上物メーカー名 年式,型式及状態等	
極東 LH04－308 07L110006N PTO式ポンプ	
前:圧水 後:重力落下 作動確認済み 放水用ホース一式	
サブフレーム、配管金具等 部分的にサビ有り サビ止め塗ってあります	

キャブ内部	
ベット	有 無
汚れ	小 中 多
シート破	有 無
ETC	有 無
ラジオ	良 不良
バックモニタ	有 無

備考		
ヘッドランプ	HID	ハロゲン
補助ブレーキ	段	

特記、重点確認

リサイクル料	¥8,740

Fガラス		
要交換	良好	飛石有
小 車検可		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
100L		

前回り全体的にすり傷、凹、飛び石

Fバンパーぶつけ曲がり凹傷

屋根塗装はがれサビ



左右Sバンパーさび、Rフェンダーさび 右腐食ホースすり傷穴

タイヤ状態
1～10、×、欠、で記載

	7	7	
7	7	7	7

スペ	スタッドレス
F サイズ	225/80R17.5
R サイズ	