	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	マツダ	17/10	PB － LKR81A－7002966	木平 垂直ゲート	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			
				L	W	H (門)	
和歌山400あ 事業用	一時抹消	132,412 km タコ年月 一体 別体	3,000 kg	3,060	1,610		

エンジン状態	A (B) C	AC	(良) 不良 無	ブレーキ A (V)	EG 130 ps	T/M 5 速 3 ペダル

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし
フレーム関係(錆、車体番号等)	ナシ 多少サビ有
上物メーカー名 年式,型式及状態等	
木製4方開 固定中柱 ランカン付 床縞鋼板張 煽り内張ベニヤ腐食、欠損有	
新明和製垂直ゲート付600KG 外側凹傷	
ルーフキャリア プロパンガス仕様	

キャブ内部	
ベット	有 (無)
汚れ	小 (中) 多
シート破	(有) 無
ETC	有 (無)
ラジオ	(良) 不良
バックモニタ	有 (無)

備考		
ヘッドランプ	HID	ハロゲン
補助ブレーキ	段	

特記、重点確認

リサイクル料	¥10,710

Fガラス		
要交換	良好	飛石有
小 車検可		

記録簿	有	無
H25～R6年分		

取説	有	(無)
メンテ	有	(無)
	有	無
	有	無

燃料タンク
80L

前回り全体的にすり傷、凹、飛び石 キャブ左後傷

Fバンパー右すり傷

右ドア凹傷



全体に看板消し跡有

左右Rフェンダー変色、曲がり

タイヤ状態

1～10、×、欠、で記載

	4		4	
4	4		4	4

スペ	M+S
F サイズ	195/80R16.5
R サイズ	