	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	ニッサン	H 27年3月	SDG － SZ5F24－032341	4WD Wキャブ	

前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法（mm）			新潟県新発田市
長岡400た 自家用		切れ / 抹消	101,700 km	タコ年月 / 一体 別体	1,150 kg	L 2,100	W 1,610	H (門) 370	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	110 ps	T/M	5 速 3 ペダル

ミッション・デフ（異音、油漏）	OK
フレーム関係（錆、車体番号等）	多少サビ有り

上物メーカー名 年式,型式及状態等	特記、重点確認
木製3方開 床コンパネ2重張り割れ、剥がれ有	エアコン不良
ボディー全体キズ、腐食有 右アオリ内側割れ有	
キャブ背中キズ、腐食有 燃料タンク支柱曲がり有	
リアバンパーサビ曲がり有 下回り、マフラーサビ腐食有	
パートタイム4WD リアシングルタイヤ	

キャブ内部		
ベット	有	無
汚れ	小 中	多
シート破	有	無
ETC	有	無
ラジオ	良	不良
バックモニタ	有	無

備考		
ヘッドランプ	HID	ハロゲン
補助ブレーキ	段	
運転席こげ、リア席破れ有		
PWフロントのみ		
リアヒーター付		
リサイクル料	¥9,660	

Fガラス		
要交換	良好	飛石有
小 車検可		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
65L		

Fパネル色はげ、凹み

左右Fフェンダーコスレ

左右ドア凹み、キズ、コスレ

屋根小キズ多い

右Fピラー色はげ



左コーナー凹み

左右リアフェンダーサビ有

タイヤ状態
1～10、×、欠、で記載

	6	6	
6			6

スペ	9	スタッドレス
F サイズ		215/65R15
R サイズ		215/65R15