

クレーン付 平ボ・他

管理番号 346360

車輜状態調査票

調査日 R4年 8月 24日

① 車種 ・トラクタ(トレーラー) ・大型 ・中型 ・小型 ・その他(バス・商用・乗用車)

② 車名 いすゞ 形式 BKG-NJR85A 車番 NJR85-7013724 形状 クレーン付

③ 車輜情報 通称名 エルフ、◎ ベット 付き ~~レス~~ ◎ キャブ幅 標準 ・ワイド、

④ 駆動方式 4x2 ・4x4 ・6x2 ・6x4 ・8x4 ・前2軸、

⑤ エンジン形式 4JJ1、110 KW 150 PS、◎ ターボ 付き・無、

● 始動性 良 ・不良、● エンジン状態 A ・B ◎ C ・D ・E、● オイル漏れ 有 ・無、

⑥ 足回り 総輪エアサス ・リアエアサス ・リーフサス(トリアノン)

⑦ ミッション T/M 5 速、A/T クラッチペダル ~~有~~ ・無、：ミッション状態 良好 ・ギヤ鳴り ・オイル漏れ等、

● プレーキ A ・AO ✓ 効き 良 ・不良、◎ 補助ブレーキ(リターダー) 有 ・無、

⑧ マフラー状態 キャタコン・DPD ~~有~~ ・無、：良好 ・排気漏れ ・亀裂等、

⑨ 装備品

● エアコン ~~有~~ (オート・マニュアル) ・効き具合 良 ・不良、・無、

● パワーステ オイル漏れ 有 ・無、 ● 定員 3 名、

● パワーウインドウ ~~有~~ ・無、：作動状態 良 ・不良(左・右)

● サイドミラー 手動 ・電動格納、：作動状態 良 ・不良、欠品 有 ・無、

● クロス張り 有 ・無、 ● エアバック ~~有~~ ・無、

◎ バックアイモニター ~~有~~、◎ バックアイカメラ ~~有~~、◎ ETC 付き、

⑩ その他

● シート破れ 有 ・無、 助手席 日焼け跡・汚れ、 ● キャブ内汚れ 少 ・中 ・多、

● 飛び石 有 (ヶ所、補修 可 ・否) ひび割れ ・無、 ◎ 小キズ 0 ヶ所、

● タイヤ状態 サイズ ・ホイール ・残量(m/m)

◎ タテ ・ミックス(スノー) ・スタッドレス

FF 195/75R15

FR

RF 195/75R15

RR

◎ ホイール AW(銘柄) ・SW

7	7	F用スペア
		9
9	9	R用スペア

● 年式 H22年 4月 ◎ 車検 年 月 日 車検切れ ~~一時抹消~~

● 走行距離 50,200 Km ・走行不明、 ● 最大積載量 1.750kg

● 荷台内寸 mm 長さ 2,450 幅 1,610 煽り高さ 380 床面高さ 817

● 門口寸法 mm 幅 高さ、 ● ゲート 付き(格納 ・跳ね上げ) ~~無~~、

● 中柱 有(差込 ・回転式) ・幅、：後部柱 有 ・無、

● 燃料漏れ 有 ・無、 ● 燃料タンク(1個 ・2個) L、

● フレーム状態 良好 ・錆び ・亀裂等、

● クラッチ状態 良 ・不良、デフ状態 良 ・オイル漏れ等、

⑩ 上物架装物 クレーン メーカー

メーカー 完成ボディ クレーン仕様 :2.63t、3段、

形式 形式 URV263S K

製造年月 製造年月 2010.3

製造番号 製造番号 E220963

● 仕様 ◎ セイコーラック 0 対、◎ 床鉄板張り ~~有~~ ・無、

◎ ロープ穴 3 対、◎ 床フック ~~埋込~~ 2 対、◎ スタクション 0 対(

● クレーン :ラジコン ・リモコン ~~有~~ ・無、：フックイン ~~有~~ ・無、

外装状態 コメント

