

ウイング・バン

管理番号

348938

車輛状態調査票

調査日

2024/2/20

① 車種 ・トラクタ(トレーラー) ・大型 ・中型 ・小型 ・その他(バス・商用・乗用車)

② 車名 いすゞ 形式 TRG-NLR85AN 車番 NLR85-7032307 形状 アルミバン

③ 車輛情報 通称名 エルフ ◎ ベット付き レス、◎ キャブ幅 標準・ワイド、

④ 駆動方式 4x2 ・4x4 ・6x2 ・6x4 ・8x4 ・前2軸、

⑤ エンジン形式 4J31、110 KW 150 PS、◎ ターボ付き 無、

● 始動性 良・不良、● エンジン状態 A・B・C・D・E、● オイル漏れ 有・無、

⑥ 足回り 総輪エアサス・リヤエアサス・リーフサス(トリアオン)

⑦ ミッション M/T 5 速、A/T クラッチペダル 有・無、: ミッション状態 良好・ギヤ鳴り・オイル漏れ等、

● ブレーキ A・AO V、効き 良・不良、◎ 補助ブレーキ(リターダー) 有・無、

⑧ マフラー状態 キャタコン・DPD 有・無、: 良好・排気漏れ・亀裂等、

⑨ 装備品

● エアコン 有(オート・マニュアル)・効き具合 良・不良、・無、

● パワーステ オイル漏れ 有・無、● 定員 3 名、

● パワーウインドウ 有・無、: 作動状態 良・不良(左・右)

● サイドミラー 手動・電動格納、: 作動状態 良・不良、欠品 有・無、

● クロス張り 有・無、● エアバック 有・無、

◎ バックアイモニター 有、◎ バックアイカメラ 有、◎ ETC付き 付

⑩ その他

● シート破れ 有・無、台座状態 良・不良、● キャブ内汚れ 少・中・多、

● 飛び石 有(ヶ所、補修可・否)ひび割れ 無、◎ 小キズ ヶ所、

● タイヤ状態 サイズ・ホイール・残量(m/m)

◎ タテ・ミックス(スノー)・スタットレス

FF 195/75R15 109/107LLT

FR _____

RF ”

RR _____

◎ ホイール AW(銘柄)) SW、

7	8	F用スペア
7	7	R用スペア

● 年式 H.30年 2月 ◎ 車検 年 月 日 車検切れ・一時抹消、

● 走行距離 130,918 Km・走行不明、● 最大積載量 2,000

● 荷台内寸 mm 長さ 4,470 幅 1,770 高さ 2,150 煽り高さ 床面高さ

● 門口寸法 mm 幅 1,770 高さ 2,100、● ゲート付き(格納・跳ね上げ)・無、

● 中柱 有(差込・回転式)・無、後部柱 有・無、

: メーカー

● 燃料漏れ 有・無、● 燃料タンク(1個・2個)

L: 形式

● フレーム状態 良好・錆び・亀裂等、キャブ裏面サビ
(少し時散見)

: 製造番号

● クラッチ状態 良・不良、● デフ状態 良・オイル漏れ等、

⑩ 上物架装物

メーカー フルハーフ

メーカー _____

形式 DLK

形式 _____

製造年月 _____

製造年月 _____

製造番号 T3DK366


製造番号 _____

● 仕様 ◎ セイコーラック 対、◎ 床鉄板張り 有・無、

● ドア 観音開き・シャッター式・跳ね上げ、: サイドドア 有(左・右、スライド式・片開き)・無、

● ラッシング 2段、: 床フック(引出・埋込) 対、: ジョルダール 0列、

外装状態 コメント バンマーロック3ヶ所塗装ハカレ



マス目は1メートル縮小です。