

クレーン付 平ボ・他

車輛状態調査票

管理番号 348828

調査日 R6 年 2 月 / 日

① 車種・トラクタ(トレーラー) ・大型 ・中型 ・小型 ・その他(バス・商用・乗用車)

② 車名 EL7 型式 TPG-NMR85AR 車番 7030590 形状 クレーン付

③ 車輛情報 通称名 EL7、◎ ベット 付き、レス、◎ キャブ幅 標準・ワイド、

④ 駆動方式 4x2 ・4x4 ・6x2 ・6x4 ・8x4 ・前2軸、

⑤ エンジン形式 4JJ1、110 KW 150 PS、◎ ターボ 付き・無、

● 始動性 良・不良、● エンジン状態 A・B・C・D・E、● オイル漏れ 有・無、

⑥ 足回り 総輪エアサス・リヤエアサス・リーフサス(・トラニオン)

⑦ ミッション T/M 速、A/T クラッチペダル 有・無、：ミッション状態 良好・ギヤ鳴り・オイル漏れ等、

● ブレーキ A・AO・V、効き 良・不良、◎ 補助ブレーキ(リターダー) 有・無、

⑧ マフラー状態 キャタコン・DPF(DPD・DPR) 有・無、：良好・排気漏れ・亀裂等、

⑨ 装備品

● エアコン 有(オート・マニュアル)・効き具合 良・不良、・無、

● パワーステ オイル漏れ 有・無、 ● 定員 3 名、

● パワーウインドウ 有・無、：作動状態 良・不良(左・右)

● サイドミラー 手動・電動格納、：作動状態 良・不良、欠品 有・無、

● クロス張り 有・無、 ● エアバック 有・無、

◎ バックアイモニター 有、◎ バックアイカメラ 有、◎ ETC 付き、

⑩ その他

● シート破れ 有・無、台座状態 良・不良、● キャブ内汚れ 上・中・下、

● 飛び石 有(ヶ所、補修可・否)ひび割れ 無、◎ 小キズ ヶ所、

● タイヤ状態 サイズ・ホイール、

◎ ノーマル・ミックス(スノー)・スタッドレス

FF 205/85R16

FR 同上

RF 11

RR 同上

◎ ホイール AW(銘柄)・SW、

	<u>7</u> mm	<u>7</u>	F用スペア
			<u>7</u>
	<u>7</u> <u>7</u> mm	<u>7</u> <u>7</u>	R用スペア

● 年式 27年 12月 ◎ 車検 年 月 日 車検切れ・時抹消、

● 走行距離 30999 Km ・走行不明、● 最大積載量 2,800 Kg

● 荷台内寸 mm 長さ 3648 幅 1795 煽り高さ 380 床面高さ

● 門口寸法 mm 幅 高さ、 ● ゲート 付き(格納・跳ね上げ)・無、

● 中柱 有(差込・回転式)・無、：後部柱 有・無、

：メーカー

● 燃料漏れ 有・無、● 燃料タンク(1個・2個)

L、：形式

● フレーム状態 良好・錆び・亀裂等、

：製造番号

● クラッチ状態 良・不良、デフ状態 良・オイル漏れ等、

● クラッチ状態 良・不良、デフ状態 良・オイル漏れ等、

⑩ 上物架装物

クレーンメーカー

メーカー 古河ユニック(株)

クレーン仕様 2.6 t、7 段、

形式 URU264 RKK

形式

製造年月 2015,10

製造年月

製造番号 F7334534

製造番号

● 仕様 ◎ セイロラック 1 対、◎ 床鉄板張り 有・無、

◎ ロープ穴 2 対、◎ 床フック 2 対、◎ スタクション 0 対(

● クレーン :ラジコン・リモコン 有・無、：フックイン 有・無、

外装状態 コメント

