

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	いすゞ	19/7	BDG - NPR85AN-7002640	4段クレーン付Wキャブ


前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)		
川崎100あ 事業用	一時抹消	切れ 124,415 km 抹消 知年月	2,100 kg	L 3,300	W 1,900	H (門)

エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	150 ps	T/M	5 速	3 ペダル
--------	-------	----	--------	------	-----	----	--------	-----	-----	-------


ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	ナシ 部分的にサビ有り	ベツト 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	タダノ4段 ラジコン(ナビ、同調等)・フックイン 高さ制限装置AWL ZR264 美川ボデー アルミ3方開H600/500 柱差込式 セイコーラック1対 床鉄板張 ラッシングレール2段 煽り傷有り 看板消し跡有り 一番前の横根太くされ欠損 ボデー部分的にサビ有	汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 段
		シート破 有 無	特記、重点確認 7人乗り
		ETC 有 無	
		ラジオ 良 不良	
		バックモータ 有 無	リサイクル料 ¥11,910

Fガラス	要交換	良好	飛石有
小車検可			
記録簿	有		無
取説	有		無
メンテ	有		無
	有		無
	有		無
燃料タンク			
			75L


前回り全体的にすり傷、小凹、飛び石



屋根傷凹サビ



左右Sバンパー、Rフェンダーさび



左ドア凹傷 Fフェンダー後の部品欠品

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	5		5
	5	5	5 5
ス			
ペ			
F	205/85R16		
サイズ			
R			
サイズ			