

番号 00669

登録識別情報等通知書

| | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|--------------------|--|--------|--------|-----------------------|
| 自動車登録番号 | | 登録年月日 | 初度登録年月 | 車台番号 | | | |
| 品川 199 な 6355 | | 平成 30年 9月 10日 | 平成 25年 9月 | FK71F-580826 | | | |
| 車名 | | 型 | | 式 | | | |
| 三菱 | | [318] TKG-FK71F | | 6M60 | | | |
| 所有者の氏名又は名称 | | | | | | | |
| 所有者の住所 | | | | | | | |
| [25592] | | | | | | | |
| 自動車の種別 | 用途 | 自家用・事業用の別 | 車体の形状 | 乗車定員 | 最大積載量 | 車両重量 | 車両総重量 |
| 普通 | 貨物 | 自家用 | 脱着装置付コンテナ専用車 [151] | 3人 | 3600kg | 4220kg | 7985kg |
| 総排気量又は定格出力 | 燃料の種別 | 型式指定番号 | 類別区分番号 | 長さ | 幅 | 高さ | 前前軸重 前後軸重 後前軸重 後後軸重 |
| 7.54 kW | 軽油 | | | 590cm | 218cm | 245cm | 2620kg -kg -kg 1600kg |
| 有効期間の満了する日 | 平成 30年 9月 10日 | | | | | | |
| 備考 | | | | [旧走行距離計表示値] 200,400km (平成28年9月2日) 平成13年騒音規制車, 近接排気騒音規制値 99dB [旧自動車登録番号] 千葉100そ6945 [その他検査事項] (920)燃料タンク 1個 100L 以下余白 | | | |
| [川崎], 所有者変更記録 [24年度税制] 平成25年9月11日 新規登録 50%減税措置 済み 平成27年度燃費基準達成車 使用車種規制 (NOx・PM) 適合。この自動車の使用の本拠はNOx・PM対策地域内です。 *一時抹消中所有者* | | | | [申請年月日] 令和2年6月30日 [走行距離計表示値] 264,000km (平成29年8月22日) | | | |

登録識別情報



令和 2年 6月 30日

神奈川運輸支局長

- 本通知書は、再発行できませんので大切に保管して下さい。
(新規登録、輸出の届出等の際に必要なになります。)
- 本通知書の自動車を譲渡するときは、本通知書を譲受人に譲渡して下さい。

| | | | | | | | |
|--|----|--------|--------------------|--|--------|--|--|
| | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | | 架装形状 | | |
| | 三菱 | H 25.9 | TKG - FK71F-580826 | | フックロール | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|--|------------|------|-------|----------|---|---|------------|
| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | | 走行距離 | | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | 出品会社(山梨県) |
| | 切れ | | 331,246 km | | 3,600 | L | W | H | 根津自動車工業(株) |
| | 抹消 | | 知年月 | 一体別体 | kg | — | — | — | |



| | | | | | | | | | | |
|--------|---------|----|----------|------|---|----|------------|----|-----|-------|
| エンジン状態 | A (B) C | AC | (良) 不良 無 | ブレーキ | A | 馬力 | ターボ 220 ps | TM | 6 速 | 3 ペダル |
|--------|---------|----|----------|------|---|----|------------|----|-----|-------|

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|--|--|--|--|--|-------|--------|----------|-----|------|
| ミッション・デフ(異音、油漏) | 異常なし | | | | | | キャブ廻り | リサイクル料 | 10,910 円 | | |
| フレーム関係(錆、車体番号等) | 異常なし | | | | | | ベツト | 有 (無) | ヘッドランプ | HID | ハロゲン |


| | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--------|---------|-----------|-----|--|
| 上物メーカー名年式,型式及状態等 | | | | | | | 汚れ | (小) 中 多 | 補ブレーキ | 1 段 | |
| 極東 JM04-53 | | | | | | | シート破 | (有) 無 | 特記、重点確認、他 | | |
| 製番 13H030028Y | | | | | | | ETC | (有) 無 | | | |
| | | | | | | | ラジオ | (良) 不良 | | | |
| | | | | | | | バックモニタ | 有 (無) | | | |
| | | | | | | | 電格ミラ | (有) 無 | | | |

Fパネル、Fバンパー、フェンダー粗塗装済み


| | | |
|--------|----|-----|
| Fガラス | | |
| 要交換 | 良好 | 飛石有 |
| 記録簿 | 有 | (無) |
| 取説 | 有 | (無) |
| メンテノート | 有 | (無) |
| PMマフラ | 有 | (無) |
| 証明書 | 有 | (無) |
| 燃料タンク | | |
| 100ℓ | | |



飛石による小凹多い



ドア左右 凹、傷有



工具箱 ステン

| | | | |
|---------------|-------------|---|-----|
| タイヤ0~10、欠、で記載 | | | |
| | 4 | 4 | |
| 4 | 4 | 2 | 3 |
| F | 225/80R17.5 | | |
| サイズ | " | | |
| R | " | | |
| サイズ | " | | |
| タイヤ | | | スペア |
| パタン | | | 4 |