

番号 00515 A

令和 3年 9月 21日

山梨運輸支局長



自動車検査証

| 自動車登録番号又は車両番号 | | 登録年月日/交付年月日 | 初度登録年月 | 自動車の種別 | 用途 | 自家用・事業用の別 | 車体の形状 | | | | |
|--------------------|--|---|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|------|
| 山梨 100 す 7539 車 | | 令和 3年 9月 21日 | 平成 23年 7月 | 普通 乗車定員 | 貨物 | 自家用 | ダンプ [022] | | | | |
| 日野 車台番号 [262] | | | | 3人 | 長さ | 幅 | 高さ | 前後軸重 | 前後軸重 | 前後軸重 | 前後軸重 |
| FC7JCY-13500 型式 | | 原動機の型式 | | 537 ^{cm} | 222 ^{cm} | 247 ^{cm} | 2200 ^{kg} | - ^{kg} | - ^{kg} | 2170 ^{kg} | |
| BKG FC7JCYA | | J07E | | 6.40 ^{kW} 軽油 | | 燃料の種類 | | 型式指定番号 | | 類別区分番号 | |
| 所有者の氏名又は名称 | | 根津自動車工業 株式会社 | | | | | | | | | |
| 所有者の住所 | | 山梨県山梨市正徳寺439 [19504 0252] | | | | | | | | | |
| 使用者の氏名又は名称 | | *** | | | | | | | | | |
| 使用者の住所 | | *** | | | | | | | | | |
| 使用の本拠の位置 | | *** | | | | | | | | | |
| 有効期間の満了する日 | | 令和 4年 9月 16日 | | 年 月 日 | | | | | | | |
| 備考 | | <p>[山梨], 移転登録, 管轄変更入 平成27年度燃費基準達成車 使用車種規制 (NOx・PM) 適合。この自動車の使用の本拠はNOx・PM対策地域外です。 [走行距離計表示値] 87, 200km (令和3年9月17日) [旧走行距離計表示値] 78, 000km (令和2年6月29日) 平成13年騒音規制車, 近接排気騒音規制値 99dB [受検種別] 指定整備車 [検査時の点検整備実施状況] 点検整備記録簿記載あり [受検形態] 指定整備工場 [整備工場コード] 48 00145 [その他検査事項] (920) 燃料タンク 1個 100L</p> | | | | | | | | | |
| | | 以下余白 | | | | | | | | | |



| | | | | | | | |
|--|----|--------|---------------------|--|---------|--|--|
| | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | | 架装形状 | | |
| | 日野 | H 23.7 | BKG - FC7JCYA-13500 | | Lゲートダンプ | | |



| | | | | | | | | | |
|-------------|---------|----|-----------|------|----------|----------|-------|-----|------------|
| 前登録ナンバー | 車検有効期限 | | 走行距離 | | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | 出品会社(山梨県) |
| 諏訪 レンタカー | R4/9/20 | | 87,250 km | | 3,450 kg | L | W | H | 根津自動車工業(株) |
| | 切れ | 抹消 | 知年月 | 一体別体 | | 3,180 | 2,010 | 360 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|----|--------|------|---|----|------------|----|-----|-------|
| エンジン状態 | A B C | AC | 良 不良 無 | ブレーキ | A | 馬力 | ターボ 210 ps | TM | 6 速 | 3 ペダル |
|--------|-------|----|--------|------|---|----|------------|----|-----|-------|


| | | | | | | | | | |
|-----------------|------|--|--|--|--|-------|-----|-----------------|----------|
| ミッション・デフ(異音、油漏) | 異常なし | | | | | キャブ廻り | | リサイクル料 10,810 円 | |
| フレーム関係(錆、車体番号等) | 異常なし | | | | | ベット | 有 無 | ヘッドランプ | HID ハロゲン |

| | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--|--|--|--|--------|-------|-----------|-----|
| 上物メーカー名年式、型式及状態等 | 極東 DD04-53A | | | | | 汚れ | 小 中 多 | 補ブレーキ | 1 段 |
| | 製番 11C05R505Y | | | | | シート破 | 有 無 | 特記、重点確認、他 | |
| | 自動コボレーン付 | | | | | ETC | 有 無 | | |
| | | | | | | ラジオ | 良 不良 | | |
| | | | | | | バックモニタ | 有 無 | | |
| | | | | | | 電格ミラ | 有 無 | | |
| | | | | | | スアキー | 有 無 | | |

| | | |
|--------|----|-----|
| Fガラス | | |
| 要交換 | 良好 | 飛石有 |
| 記録簿 | 有 | 無 |
| 取説 | 有 | 無 |
| メンテノート | 有 | 無 |
| PMマフラ | 有 | 無 |
| 証明書 | 有 | 無 |
| 燃料タンク | | |
| 100ℓ | | |




床2重張りで
後方中央部さらに鉄板補修



プロテク凸凹

床黒塗装(凸凹)



ボディ錆浮き有

タイヤ0~10、欠、で記載

| | | | | |
|------------|-------------|-----|---|---|
| | 3 | 4 | | |
| | | | | |
| | 3 | 4 | 4 | 4 |
| | | | | |
| F サイズ | 225/80R17.5 | | | |
| R サイズ | " | | | |
| タイヤ パタン | スタッドレス | スペア | 4 | |