

番号 00266 A

令和 4年 11月 8日

山梨運輸支局長



自動車検査証

| 自動車登録番号又は車両番号 | | 登録年月日/交付年月日 | 初度登録年月 | 自動車の種別 | 用途 | 自家用・事業用の別 | 車体の形状 | | | | |
|--------------------|--|-----------------|--------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--|
| 山梨 100 す 8163 車 | | 令和 4年 11月 8日 | 平成 27年 3月 | 普通 乗車定員 | 貨物 | 自家用 | ダンプ | [022] | | | |
| トヨタ | | [194] | | 3人 | 4000 _{kg} | 3630 _{kg} | 7795 _{kg} | | | | |
| 車台番号 | | XZU700-0004335 | | 長さ | 幅 | 高さ | 前前軸重 | 前後軸重 | 後前軸重 | 後後軸重 | |
| 型式 | | 原動機の型式 | | 534 _{cm} | 213 _{cm} | 238 _{cm} | 1850 _{kg} | - _{kg} | - _{kg} | 1780 _{kg} | |
| TKG-XZU700A | | N04C | | 総排気量又は定格出力 | | 燃料の種類 | | 型式指定番号 | | 類別区分番号 | |
| | | | | 4.00 _{kw} | | 軽油 | | | | | |
| 所有者の氏名又は名称 | 根津自動車工業 株式会社 | | | | | | | | | | |
| 所有者の住所 | 山梨県山梨市正徳寺439 [19504 0252] | | | | | | | | | | |
| 使用者の氏名又は名称 | *** | | | | | | | | | | |
| 使用者の住所 | *** | | | | | | | | | | |
| 使用の本拠の位置 | *** | | | | | | | | | | |
| 有効期間の満了する日 | 令和 5年 4月 11日 | | 年 月 日 | | | | | | | | |
| 備考 | [山梨] , 移転登録, 管轄変更入 [24年度税制]平成27年3月30日 新規登録 50%減税措置 済み 平成27年度燃費基準達成車 使用車種規制 (NOx・PM) 適合。この自動車の使用の本拠はNO x・PM対策地域外です。 [走行距離計表示値] 80, 700km (令和4年4月12日) [旧走行距離計表示値] 74, 600km (令和3年4月1日) 平成13年騒音規制車, 近接排気騒音規制値 98dB [受検種別] 指定整備車 [検査時の点検整備実施状況] 点検整備記録簿記載あり [受検形態] 指定整備工場 | | | | | [整備工場コード] 22-00795 [その他検査事項] (920) 燃料タンク 1個 100L 以下余白 | | | | | |



| | | | | | | |
|--|-----|--------|-----------------------|--|------|--|
| | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | | 架装形状 | |
| | トヨタ | H 27.3 | TKG - XZU700A-0004335 | | ダンプ | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|---------|----|-----------|------|----------|----------|-------|-----|-------------|
| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | | 走行距離 | | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | 出品会社(山梨 県) |
| 松戸 自家用 | R5/4/11 | | 83,967 km | | 4,000 kg | L | W | H | 根津自動車工業(株) |
| | 切れ | 抹消 | 知年月 | 一体別体 | | 3,420 | 2,010 | 370 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------|----|----------|------|---|----|------------|----|-----|-------|
| エンジン状態 | A (B) C | AC | (良) 不良 無 | ブレーキ | V | 馬力 | ターボ 180 ps | TM | 6 速 | 3 ペダル |
|--------|---------|----|----------|------|---|----|------------|----|-----|-------|

| | | | | |
|-----------------|------|-------|--------|---------|
| ミッション・デフ(異音、油漏) | 異常なし | キャブ廻り | リサイクル料 | 8,060 円 |
|-----------------|------|-------|--------|---------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------|-----|-------|--------|-----|------|
| フレーム関係(錆、車体番号等) | フレーム所々錆浮き有 | ベット | 有 (無) | ヘッドランプ | LED | ハロゲン |
|-----------------|------------|-----|-------|--------|-----|------|

| | | | | | |
|------------------|------------|----|---------|-------|-----|
| 上物メーカー名年式、型式及状態等 | 極東 DD04-35 | 汚れ | (小) 中 多 | 補ブレーキ | 1 段 |
|------------------|------------|----|---------|-------|-----|

| | | | | | | |
|----|------------|------|-------|-----------|--|--|
| 製番 | 14F11M901Y | シート破 | 有 (無) | 特記、重点確認、他 | | |
|----|------------|------|-------|-----------|--|--|

| | | | | | | |
|----------|--|-----|-------|---------------|--|--|
| 自動コボレーン付 | | ETC | 有 (無) | 助手席パワーウインドウ不良 | | |
|----------|--|-----|-------|---------------|--|--|


| | | | | | |
|--|--|-----|--------|--|--|
| | | ラジオ | (良) 不良 | | |
|--|--|-----|--------|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--------|-------|--|--|
| | | バックモニタ | 有 (無) | | |
|--|--|--------|-------|--|--|

| | | | | | |
|--|--|------|-------|--|--|
| | | 電格ミラ | 有 (無) | | |
|--|--|------|-------|--|--|

| | | | | | |
|--|--|------|-------|--|--|
| | | スアキー | 有 (無) | | |
|--|--|------|-------|--|--|

| | | |
|--------|------|-----|
| 要交換 | (良好) | 飛石有 |
| 記録簿 | 有 | (無) |
| 取説 | 有 | (無) |
| メンテノート | 有 | (無) |
| 尿素 | 有 | (無) |
| DPF | (有) | 無 |
| PMマフラ | 有 | (無) |
| 証明書 | 有 | (無) |
| 燃料タンク | | |



| | | | |
|---------------|-------------|-----|---|
| タイヤ0~10、欠、で記載 | | | |
| | 5 | 5 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| F | 225/80R17.5 | | |
| サイズ | " | | |
| R | " | | |
| サイズ | " | | |
| タイヤ | スタッドレス | スペア | |
| バタン | 10 | | |