

番号 01126

登録識別情報等通知書

| | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|--------------|--|-------|---------|--------|-----------------------|
| 自動車登録番号 | | 登録年月日 | 初度登録年月 | 車台番号 | | | | |
| 大宮 199 ぞ 6470 | | 令和 4年 11月 29日 | 平成 19年 1月 | F J 7 J H W - 1 0 0 6 6 | | | | |
| 車名 | | 型式 | | 原動機の型式 | | | | |
| 日野 | | [262] | | BDG-F J 7 J H W A | | J 0 7 E | | |
| 所有者の氏名又は名称 | | [30918] | | | | | | |
| 所有者の住所 | | | | | | | | |
| 自動車の種別 | 用途 | 自家用・事業用の別 | 車体の形状 | | 乗車定員 | 最大積載量 | 車両重量 | 車両総重量 |
| 普通 | 貨物 | 自家用 | キャブオーバ [012] | | 2人 | 8700kg | 4630kg | 13440kg |
| 総排気量又は定格出力 | 燃料の種別 | | 型式指定番号 | 類別区分番号 | 長さ | 幅 | 高さ | 前前軸重 前後軸重 後前軸重 後後軸重 |
| 6.40 kW | 軽油 | | | | 721cm | 234cm | 253cm | 2440kg -kg -kg 2190kg |
| 有効期間の満了する日 | 令和 4年 10月 24日 | | | | | | | |
| 備考 | | | | [旧自動車登録番号] 熊谷100は4881 [その他検査事項] (920) 燃料タンク 1個 100L 以下余白 | | | | |
| <p>[山梨], 所有者変更記録 使用車種規制 (NOx・PM) 適合。この自動車の使用の本拠はNOx・PM対策地域内です。 速度抑制装置付</p> <p>*一時抹消中所有者* 根津自動車工業 株式会社 山梨県山梨市正徳寺439 [19504 0252] [申請年月日] 令和5年1月16日 [走行距離計表示値] 329, 200km (令和3年10月4日) [旧走行距離計表示値] 303, 100km (令和2年10月5日) 平成13年騒音規制車, 近接排気騒音規制値 99dB</p> | | | | | | | | |



令和 5年 1月 16日

山梨運輸支局長

車両ID

- 本通知書は、再発行できませんので大切に保管して下さい。
(新規登録、輸出の届出等の際に必要なになります。)
- 本通知書の自動車を譲渡するときは、本通知書を譲受人に譲渡して下さい。

| | | | | | | |
|--|----|--------|---------------------|--|------|--|
| | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | | 架装形状 | |
| | 日野 | H 19.1 | BDG - FJ7JHWA-10066 | | 平ボディ | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|----------|--|------------|-------|----------|----------|-------|------------|------------|
| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | | 走行距離 | | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | 出品会社(山梨県) |
| 熊谷 自家用 | 切れ 抹消 | | 358,199 km | | 8,700 kg | L | W | H | 根津自動車工業(株) |
| | | | 知年月 | 06-11 | 一体 別体 | 5,320 | 2,220 | 810 410 | |


| | | | | | | | | | | |
|--------|---------|----|----------|------|---|----|------------|----|-----|-------|
| エンジン状態 | A (B) C | AC | (良) 不良 無 | ブレーキ | A | 馬力 | ターボ 224 ps | TM | 6 速 | 3 ペダル |
|--------|---------|----|----------|------|---|----|------------|----|-----|-------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------------------------|-------|--------|----------|-----|------|
| ミッション・デフ(異音、油漏) | 異常なし | キャブ廻り | リサイクル料 | 10,810 円 | | |
| フレーム関係(錆、車体番号等) | 通常走行ではギア鳴きありませんが、空ぶかしで5速入れるとギア鳴き有り | ベット | 有 (無) | ヘッドランプ | HID | ハロゲン |


| | | | | |
|------------------|----|-------|-------|-----|
| 上物メーカー名年式、型式及状態等 | 汚れ | 小 中 多 | 補ブレーキ | 1 段 |
|------------------|----|-------|-------|-----|

| | | | |
|-------------------------------|--------|--------|-----------------------------|
| 床鉄板張り セイコーラック付 | シート破 | 有 (無) | 特記、重点確認、他 ヘタリ有 ESスタート |
| | ETC | (有) 無 | |
| | ラジオ | (良) 不良 | |
| | バックモニタ | 有 (無) | |
| | 電格ミラ | (有) 無 | |
| H31.4月 258,323km時 クラッチ交換(記録簿) | スペアキー | 有 (無) | |


| | | |
|--------|-----|-------|
| Fガラス | | |
| 要交換 | 良好 | (飛石)有 |
| 中1ヶ | | |
| 記録簿 | (有) | 無 |
| H29~R4 | | |
| 取説 | 有 | (無) |
| メンテノート | 有 | (無) |
| 尿素 | 有 | (無) |
| DPF | (有) | 無 |
| PMマフラ | 有 | (無) |
| 証明書 | 有 | (無) |
| 燃料タンク | | |
| 100ℓ | | |




バンパー凹



ボディ全体的に錆浮き有



左右煽り内側ササクレ及び穴有



| | | | |
|---------------|-------------|-----|---|
| タイヤ0~10、欠、で記載 | | | |
| | 4 | 4 | |
| 5 | 5 | × | × |
| F サイズ | 265/70R19.5 | | |
| R サイズ | " | | |
| タイヤ パタン | タテ | スペア | × |