

番号 00303

令和 5年 8月 31日

山梨運輸支局長



## 自動車予備検査証

|              |  |                                                                                                                                                                                             |  |                   |  |                    |  |                    |  |                    |  |                 |  |                   |  |
|--------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|-----------------|--|-------------------|--|
| 自動車予備検査証番号   |  | 交付年月日                                                                                                                                                                                       |  | 初度登録年月            |  | 自動車の種別             |  | 用途                 |  | 事業用の適否             |  | 車体の形状           |  |                   |  |
| 山梨 G 5559    |  | 令和 5年 8月 31日                                                                                                                                                                                |  | 平成 29年 2月         |  | 小型乗車定員             |  | 貨物                 |  | 事業用・適              |  | キャブオーバ [012]    |  |                   |  |
| 車            |  | 名                                                                                                                                                                                           |  |                   |  | 乗車定員               |  | 最大積載量              |  | 車両重量               |  | 車両総重量           |  |                   |  |
| 三菱           |  | [318]                                                                                                                                                                                       |  | 3人                |  | 1500 <sub>kg</sub> |  | 2350 <sub>kg</sub> |  | 4015 <sub>kg</sub> |  |                 |  |                   |  |
| 車台番号         |  | 長さ                                                                                                                                                                                          |  | 幅                 |  | 高さ                 |  | 前前軸重               |  | 前後軸重               |  | 後前軸重            |  | 後後軸重              |  |
| FDA00-550211 |  | 469 <sub>cm</sub>                                                                                                                                                                           |  | 169 <sub>cm</sub> |  | 199 <sub>cm</sub>  |  | 1540 <sub>kg</sub> |  | - <sub>kg</sub>    |  | - <sub>kg</sub> |  | 810 <sub>kg</sub> |  |
| 型式           |  | 原動機の型式                                                                                                                                                                                      |  | 総排気量又は定格出力        |  | 燃料の種類              |  | 型式指定番号             |  | 類別区分番号             |  |                 |  |                   |  |
| TPG-FDA00    |  | 4P10                                                                                                                                                                                        |  | 2.99 <sub>L</sub> |  | 軽油                 |  |                    |  |                    |  |                 |  |                   |  |
| 所有者の氏名又は名称   |  | 根津自動車工業株式会社                                                                                                                                                                                 |  |                   |  |                    |  |                    |  |                    |  |                 |  |                   |  |
| 所有者の住所       |  | 山梨県山梨市正徳寺439 [15866]                                                                                                                                                                        |  |                   |  |                    |  |                    |  |                    |  |                 |  |                   |  |
| 自動車の所在する位置   |  | 山梨県山梨市正徳寺439 [19504 0252]                                                                                                                                                                   |  |                   |  |                    |  |                    |  |                    |  |                 |  |                   |  |
| 有効期間の満了する日   |  | 令和 5年 11月 30日                                                                                                                                                                               |  | 年 月 日             |  |                    |  |                    |  |                    |  |                 |  |                   |  |
| 備考           |  | [山梨], 予備検査<br>平成27年度燃費基準5%向上達成車<br>使用車種規制 (NOx・PM) 適合。<br>[走行距離計表示値] 76, 400km (令和5年8月31日)<br>[旧走行距離計表示値] 74, 800km (令和4年2月18日)<br>平成13年騒音規制車, 近接排気騒音規制値 98dB<br>[整備工場コード] 48-00548<br>以下余白 |  |                   |  |                    |  |                    |  |                    |  |                 |  |                   |  |



|                  |                 |                                             |                    |           |      |          |       |          |     |        |            |             |               |                     |           |     |      |
|------------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------|------|----------|-------|----------|-----|--------|------------|-------------|---------------|---------------------|-----------|-----|------|
|                  | 車名              | 初度登録                                        | 型式・車体番号            |           |      |          | 架装形状  |          |     |        |            |             |               |                     |           |     |      |
|                  | 三菱              | H 29.2                                      | TPG - FDA00-550211 |           |      |          | 平ボディ  |          |     |        |            |             |               |                     |           |     |      |
| 前登録ナンバ           | 車検有効期限          |                                             | 走行距離               |           |      | 積載量      |       | 荷台寸法(mm) |     |        |            | 出品会社( 山梨 県) |               |                     |           |     |      |
| 上越<br>自家用        | 予備検<br>R5.11.30 |                                             | 切れ                 | 76,430 km |      | 1,500 kg | L     | W        | H   |        | 根津自動車工業(株) |             |               |                     |           |     |      |
|                  |                 | 抹消                                          | 知年月                |           | 一体別体 |          | 3,120 | 1,620    | 380 |        |            |             |               |                     |           |     |      |
| エンジン状態           |                 | A B C                                       | AC                 | 良         | 不良   | 無        | ブレーキ  | V        | 馬力  | ターボ    | 110 ps     | TM          | 6 速           | 2 ペダル               | デュオニック2.0 |     |      |
| ミッション・デフ(異音、油漏)  |                 | 異常なし                                        |                    |           |      |          |       |          |     | キャブ廻り  |            | リサイクル料      |               | 8,830 円             |           |     |      |
| フレーム関係(錆、車体番号等)  |                 | フレーム塗装済み                                    |                    |           |      |          |       |          |     | ベツト    |            | 有           | 無             | ヘッドランプ              |           | LED | ハロゲン |
| 上物メーカー名年式、型式及状態等 |                 | フルタイム4WD<br>元バン→未使用平ボディ 載替え後予備検(車検整備はしてません) |                    |           |      |          |       |          |     | 汚れ     |            | 小           | 中             | 多                   | 補ブレーキ     |     | 1 段  |
|                  |                 |                                             |                    |           |      |          |       |          |     | シート破   |            | 有           | 無             | 特記、重点確認、他<br>ヒルホルダー |           |     |      |
|                  |                 |                                             |                    |           |      |          |       |          |     | ETC    |            | 有           | 無             |                     |           |     |      |
|                  |                 |                                             |                    |           |      |          |       |          |     | ラジオ    |            | 良           | 不良            |                     |           |     |      |
|                  |                 |                                             |                    |           |      |          |       |          |     | バックモニタ |            | 有           | 無             |                     |           |     |      |
|                  |                 | 電格ミラ(左)                                     |                    | 有         | 無    | スペアキー    |       | 有        | 無   |        |            |             |               |                     |           |     |      |
| Fガラス             |                 | 要交換                                         |                    | 良好        | 飛石有  |          |       |          |     |        |            |             | タイヤ0~10、欠、で記載 |                     |           |     |      |
| 記録簿              |                 | 有                                           | 無                  |           |      |          |       |          |     |        |            | 3           |               | 2                   |           |     |      |
| 取説               |                 | 有                                           | 無                  |           |      |          |       |          |     |        |            | 3           |               | 4                   | 6         | 5   |      |
| メンテノート           |                 | 有                                           | 無                  |           |      |          |       |          |     |        |            |             |               |                     |           |     |      |
| 尿素               |                 | 有                                           | 無                  |           |      |          |       |          |     |        |            |             |               |                     |           |     |      |
| DPF              |                 | 有                                           | 無                  |           |      |          |       |          |     |        |            |             |               |                     |           |     |      |
| PMマフラ            |                 | 有                                           | 無                  |           |      |          |       |          |     |        |            | F           |               | 195/85R15           |           |     |      |
| 証明書              |                 | 有                                           | 無                  |           |      |          |       |          |     |        |            | R           |               | "                   |           |     |      |
| 燃料タンク            |                 |                                             |                    |           |      |          |       |          |     |        |            | サイズ         |               |                     |           |     |      |
|                  |                 |                                             |                    |           |      |          |       |          |     |        |            | タイヤ         |               | スタッドレス              |           | スペア |      |
|                  |                 |                                             |                    |           |      |          |       |          |     |        |            | パタン         |               | 10                  |           |     |      |

小傷有