

COPY

COPY

番号 00498

# 登録識別情報等通知書

自動車登録番号		登録年月日	初度登録年月	車台番号			
なにわ 899 た 3552		令和 4年 9月 7日	平成 22年 8月	FK62FZ-540257			
車名		型		式		原動機の型式	
三菱		[318]		PDG-FK62FZ		6M60	
所有者の氏名又は名称							
所有者の住所							
[42508]							
自動車の種別	用途	自家用・事業用の別	車体の形状	乗車定員	最大積載量	車両重量	車両総重量
普通	特種	自家用	塵芥車 [641]	2人	5400kg	7210kg	12720kg
総排気量又は定格出力	燃料の種別	型式指定番号	類別区分番号	長さ	幅	高さ	前前軸重 前後軸重 後前軸重 後後軸重
7.54 kW	軽油			744 cm	228 cm	290 cm	2250 kg -kg -kg 4960 kg
有効期間の満了する日	令和 4年 8月 30日						
備考				[旧自動車登録番号] 長野800は 787 [その他検査事項] (920) 燃料タンク 1個 100L 以下余白			
<p>[山梨], 所有者変更記録 使用車種規制 (NOx・PM) 適合。この自動車の使用の本拠はNOx・PM対策地域内です。 速度抑制装置付</p> <p>*一時抹消中所有者* 根津自動車工業株式会社 山梨県山梨市正徳寺439 [15866] [申請年月日] 令和5年8月24日 [走行距離計表示値] 137, 100 km (令和3年8月23日) [旧走行距離計表示値] 128, 200 km (令和2年8月7日) 平成13年騒音規制車, 近接排気騒音規制値 99 dB</p>							



令和 5年 8月 24日

山梨運輸支局長

車両ID

1. 本通知書は、再発行できませんので大切に保管して下さい。  
(新規登録、輸出の届出等の際に必要なになります。)
2. 本通知書の自動車を譲渡するときは、本通知書を譲受人に譲渡して下さい。

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	
	三菱	H 22.8	PDG -	FK62FZ-540257	パッカー	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社(山梨県)
長野 自家用	切れ 抹消	144,232 km 知年月 10-07 二体別体	5,400 kg	L	W	H	根津自動車工業(株)
				-	-	-	

エンジン状態	A (B) C	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	A	馬力	ターボ 240 ps	TM	6 速	3 ペダル
--------	---------	----	----------	------	---	----	------------	----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	異常なし	キャブ廻り	リサイクル料	11,010 円		
フレーム関係(錆、車体番号等)	フレーム後方内側サビ浮き有	ベット	(有) 無	ヘッドランプ	HID	ハロゲン

上物メーカー名年式、型式及状態等	汚れ	小 (中) 多	補ブレーキ	1 段		
------------------	----	---------	-------	-----	--	--

極東 GB87-26-S 製番 10R053008M	シート破	有 (無)	特記、重点確認、他			
----------------------------	------	-------	-----------	--	--	--

8.7m <sup>3</sup> 連続S/W 3段切替S/W 汚水タンク付	ETC	有 (無)	EZGO、ミラーヒーター付			
--	-----	-------	---------------	--	--	--

計量器 コンテナ反転装置付	ラジオ	(良) 不良				
---------------	-----	--------	--	--	--	--


	バックモニタ	有 (無)				
--	--------	-------	--	--	--	--

	電格ミラ(左)	(有) 無				
--	---------	-------	--	--	--	--

	スピーキー	有 (無)				
--	-------	-------	--	--	--	--


Fガラス		
要交換	(良好)	飛石有
記録簿	有	(無)
取説	有	(無)
メンテノート	有	(無)
尿素	有	(無)
DPF	(有)	無
PMマフラ	有	(無)
証明書	有	(無)
燃料タンク		
100ℓ		

押出板 腐食穴→鉄板張付




コンテナ反転装置のレバー  
運転席側不良

溶接修理跡、ステップ割れ



上カバー腐食穴有



タイヤ0~10、欠、で記載

	7	7	
4	7	7	4
F サイズ	265/70R19.5		
R サイズ	"		
タイヤ パタン	スタッドレス	スペア	1