

番号 01656

登録識別情報等通知書

自動車登録番号		登録年月日		初度登録年月		車台番号									
千葉 199 ち 8035		令和 7年 2月 26日		平成 26年 12月		FK71F-584294									
車		名		型		式		原動機の型式							
三菱		[318]		TKG-FK71F				6M60							
所有者の氏名又は名称															
所有者の住所										[42906]					
自動車の種別		用途		自家用・事業用の別		車体の形状		乗車定員		最大積載量		車両重量		車両総重量	
普通		貨物		自家用		キャブオーバ		[012]		3人		2250kg		5540kg	
総排気量又は定格出力		燃料の種別		型式指定番号		類別区分番号		長さ		幅		高さ		前後軸重	
7.54kW		軽油						814cm		224cm		294cm		3350kg	
有効期間の満了する日		令和 7年 12月 26日													
備考															
[千葉], 一時抹消登録															
[24年度税制] 平成26年12月4日 新規登録 50%減税措置済み															
平成27年度燃費基準達成車															
使用車種規制 (NOx・PM) 適合。この自動車の使用の本拠はNOx・PM対策地域内です。															
[走行距離計表示値] 91, 100km (令和6年12月2日)															
[旧走行距離計表示値] 83, 900km (令和5年12月27日)															
平成13年騒音規制車, 近接排気騒音規制値 99dB															
[旧自動車登録番号] 袖ヶ浦130す 215															
[その他検査事項] (920) 燃料タンク 1個 100L															
以下余白															



令和 7年 2月 26日

千葉運輸支局長

車両ID T9473LU4791492

1. 本通知書は、再発行できませんので大切に保管して下さい。
(新規登録、輸出の届出等の際に必要なになります。)
2. 本通知書の自動車を譲渡するときは、本通知書を譲受人に譲渡して下さい。

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	
	三菱	H 26.12	TKG - FK71F-584294		クレーン付	

前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)			出品会社(山梨 県)
袖ヶ浦 自家用		切れ	93,069 km		2,250	L	W	H	根津自動車工業(株)
		抹消	知年月	一体別体	kg	5,520	2,170	400	

エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A	馬力	ターボ 220 ps	TM	6 速	3 ペダル
--------	-------	----	--------	------	---	----	------------	----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	異常なし						キャブ廻り	リサイクル料 10,910 円		
-----------------	------	--	--	--	--	--	-------	-----------------	--	--

フレーム関係(錆、車体番号等)	横ネタ1本増し						ベツト	有 無	ヘッドランプ	HID	ハロゲン
-----------------	---------	--	--	--	--	--	-----	-----	--------	-----	------

上物メーカー名年式、型式及状態等							汚れ	小 中 多	補ブレーキ	1 段
------------------	--	--	--	--	--	--	----	-------	-------	-----

ユニック URU374NRKK SERIAL,NO F157446							シート破	有 無	特記、重点確認、他 EZGO		
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	------	-----	-------------------	--	--

4段ラジコンフックイン アウトリガー差し違い アウトリガー油圧張出							ETC	有 無
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----	-----

床ステンレス張り(薄い) ロープ穴5対							ラジオ	良 不良
---------------------	--	--	--	--	--	--	-----	------

							バックモニタ	有 無
--	--	--	--	--	--	--	--------	-----

点付けです。(全面溶接ではない)							電格ミラ(左)	有 無
------------------	--	--	--	--	--	--	---------	-----

							スぺアキー	有 無
--	--	--	--	--	--	--	-------	-----

Fガラス							タイヤ0~10、欠、で記載				
------	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--

要交換	良好	飛石有									
-----	----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

記録簿	有	無									
-----	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

取説	有	無									
----	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

メンテノート	有	無									
--------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

尿素	有	無									
----	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DPF	有	無									
-----	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PMマフラ	有	無									
-------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

証明書	有	無									
-----	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

燃料タンク											
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

100ℓ											
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

鳥居アルミ縞鋼板張り

ボディ所々小傷、小凹多い

小キズ、塗装ハガレ

凹

バンパー曲り

横ネタくい込み有

筆サシ

凹、筆サシ

スタッドレス

2	6		
4	3	3	2
F	245/70R19.5		
サイズ	R		
サイズ	"		
タイヤ	タテ		スぺア
ボタン	2		

バーチカルロック不良