

自動車検査証記録事項

481250060864

1. 基本情報

自動車登録番号又は車両番号		山梨 4 0 0 ち 1 4 4 4									
車台番号		F B A 6 W - 5 8 5 0 0 8									
登録年月日／交付年月日		令和 7 年 9 月 25 日		初度登録年月		令和 1 年 9 月		有効期間の満了する日		令和 7 年 9 月 28 日	
2.所有者・使用者情報											

2. 所有者・使用者情報

所有者の氏名又は名称		根津自動車工業株式会社			
所有者の住所		山梨県山梨市正徳寺439			
使用者の氏名又は名称		***			
使用者の住所		***			
使用の本拠の位置		***			

3. 車両詳細情報

車名	ニッサン				
型式	2 R G - F B A 6 W				
自動車の種別	小 型	用途	貨物	原動機の型式	4 P 1 0
車体の形状	ダンブ		[022]	乗車定員	3 人
車両重量	2760 ^{kg}	車両総重量	5925 ^{kg}	長さ	469 ^{cm}
前後軸重	1480 ^{kg}	前後軸重	— ^{kg}	後前後軸重	— ^{kg}
燃料の種類	軽油	型式指定番号	18809	最大積載量	3000 ^{kg}

4. 備考

〔山梨〕、移転登録、管轄変更入
〔31年度税制〕令和1年9月27日 新規登録 75%減税措置済
令和7年度エネルギー消費効率（JH25モード燃費値）算定未了
平成27年度燃費基準10%向上達成車
使用車種規制（NOx・PM）適合。この自動車の使用の本拠はNOx・PM対策地域外です。
〔走行距離計表示値〕29,400km（令和6年9月27日）
〔旧走行距離計表示値〕23,300km（令和5年9月29日）
平成28年騒音規制車、騒音カテゴリー N2A1A
近接排気騒音値 81dB、測定回転数 1,830rpm
（旧基準適用時測定回転数 1,830rpm）
マップラー加減速騒音規制適用車
〔受検種別〕指定整備車
〔検査時の点検整備実施状況〕点検整備記録簿記載あり
〔受検形態〕指定整備工場
〔整備工場コード〕44-01874
オバシメータ測定
以下余白

【注意事項】

記録事項はシステム登録時点の情報となります

車両ID

T9460FX4541339



	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	
	ニッサン	R 1.9	2RG - FBA6W-585008		ダンプ	

前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)			出品会社(山梨 県)
	R7/9/28		34,083 km		3,000 kg	L	W	H	根津自動車工業(株)
	切れ 抹消		知年月	一体 別体		3,060	1,600	370	

エンジン状態	A (B) C	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	V	馬力	ターボ 150 ps	TM	5 速	3 ペダル
--------	---------	----	----------	------	---	----	------------	----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	異常なし						キャブ廻り	リサイクル料 7,690 円		
フレーム関係(錆、車体番号等)	異常なし						ベット	有 (無)	ヘッドランプ	LED ハロゲン

上物メーカー名年式、型式及状態等							汚れ	(小) 中 多	補ブレーキ	1 段
------------------	--	--	--	--	--	--	----	---------	-------	-----

新明和 DR2-0110SY MFG,NO S00977659							シート破	有 (無)	特記、重点確認、他 テープ補修してあります。	
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	------	-------	---------------------------	--

							ETC	有 (無)
--	--	--	--	--	--	--	-----	-------

							ラジオ	(良) 不良		
--	--	--	--	--	--	--	-----	--------	--	--

強化ダンプ							バックモニタ	有 (無)	ウインカーレバー戻らない ※部品で2万円くらい	
-------	--	--	--	--	--	--	--------	-------	----------------------------	--

3t 4ナンバー仕様							電格ミラ(左)	(有) 無
------------	--	--	--	--	--	--	---------	-------

							スぺアキー	有 (無)		
--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	--	--

Fガラス	要交換 (良好) 飛石有									
------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

記録簿	有	(無)								
-----	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

取説	(有)	無								
----	-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--

メンテノート	有	(無)								
--------	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

尿素	(有)	無								
----	-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--


DPF	(有)	無								
-----	-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--

PMマフラ	有	(無)								
-------	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

証明書	有	(無)								
-----	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

燃料タンク										
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

天井やや凹





ボディ所々キズ、サビ有



小キズ多い

小キズ

スリキズ



スリキズ、凹

タイヤ0~10、欠、で記載

	2	9	
--	---	---	--

--	--	--	--

1	1	1	×
---	---	---	---

--	--	--	--

--	--	--	--

F	205/75R16		
---	-----------	--	--

サイズ			
-----	--	--	--

R	"		
---	---	--	--

サイズ			
-----	--	--	--

タイヤ	タテ		スぺア
パタン			×