



番号 00585

登録識別情報等通知書



自動車登録番号		登録年月日		初度登録年月		車台番号							
春日部 199 せ 3959		令和 7年 10月 7日		平成 24年 9月		FK62FZ-570174							
車名		[318]		型式		原動機の型式							
三菱		QKG-FK62FZ		6M60									
所有者の氏名又は名称													
所有者の住所 [32888]													
自動車の種別	用途	自家用・事業用の別	車体の形状			乗車定員	最大積載量	車両重量	車両総重量				
普通	貨物	自家用	キャブオーバー [012]			3人	6800kg	7400kg	14365kg				
総排気量又は定格出力		燃料の種別	型式指定番号	類別区分番号		長さ	幅	高さ	前前軸重	前後軸重	後前軸重	後後軸重	
7.54 [kW]	軽油				988cm	234cm	299cm	4070kg	-kg	-kg	-kg	3330kg	
有効期間の満了する日	令和 7年 9月 26日												
備考													
[春日部] , 一時抹消登録													
[24年度税制] 平成24年9月21日 新規登録 50%減税措置													
済み													
令和7年度エネルギー消費効率 (JH25モード燃費値) 算定未了													
平成27年度燃費基準達成車													
使用車種規制 (NOx・PM) 適合。この自動車の使用の本拠はNOx・PM対策地域内です。													
速度抑制装置付													
[走行距離計表示値] 203,800km (令和6年9月27日)													
[旧走行距離計表示値] 185,500km (令和5年9月21日)													
平成13年騒音規制車、近接排気騒音規制値 99dB													
[旧自動車登録番号] 静岡 130 さ 608													
[その他検査事項] (920) 燃料タンク 1個 250L													
以下余白													



令和 7年 10月 7日

埼玉運輸支局長

車両ID T9460MN1948914

1. 本通知書は、再発行できませんので大切に保管して下さい。
(新規登録、輸出の届出等の際に必要になります。)
2. 本通知書の自動車を譲渡するときは、本通知書を譲受人に譲渡して下さい。

	車名	初度登録	型式・車体番号				架装形状					
	三菱	H 24..9	QKG - FK62FZ-570174				クレーン付					
前登録ナンバ	車検有効期限			走行距離		積載量	荷台寸法(mm)			出品会社(山梨 県)		
静岡 自家用			切れ	223,000 km		6,800 kg	L 6,100	W 2,230	H 290	根津自動車工業(株)		
抹消	年月	05-05	一体 別体									
エンジン状態	A <input checked="" type="radio"/> B <input type="radio"/> C		AC	良	不良	無	ブレーキ	A	馬力	ターボ	240 ps	TM 6 速
ミッショニ・デフ(異音、油漏)	異常なし								キャブ廻り	リサイクル料 10,910 円		
フレーム関係(錆、車体番号等)	横ネタスチール18本								ベット	有 <input checked="" type="radio"/> 無	ヘッドランプ	HID ハロゲン
上物メーカー名年式、型式及状態等									汚れ	小 <input checked="" type="radio"/> 中 多	補ブレーキ	2 段 リターダ
タダノ ZE365H ← 型式はラジコンなし	SPEC.NO410-024-01115 SERIAL,NO KA8275								シート破	有 <input checked="" type="radio"/> 無	特記、重点確認、他	
5段ラジコンフックイン アウトリガ差し違い									ETC	有 <input checked="" type="radio"/> 無	ezgo	
ボディ=山田車体 N112-106 床鉄板張り ロープ穴6対									ラジオ	良 <input checked="" type="radio"/> 不良		
									バックモニタ	有 <input checked="" type="radio"/> 無		
									電格ミラ(左)	有 <input checked="" type="radio"/> 無		
									スペアキー	有 <input checked="" type="radio"/> 無		
天井凹有												
メッキ												
工具箱												
アオリ内側所々穴有												
小キズ多い												
小凹有												
キズ												
アオリやや曲り												
左右フェンダー腐食、サビ浮き有												
</td												