


| 出品番号  | 車名      | 年式                  | 型式・車体番号            |          | 形状      |       | 希望価格(税別)    |
|-------|---------|---------------------|--------------------|----------|---------|-------|-------------|
| 04-01 | いすゞ     | H30.1               | 2PG-CYJ77C-7001022 |          | アルミウイング |       | ¥10,000,000 |
| 前使用者  | 有効期限    | 走行距離                | 最大積載量              | 内寸(有効荷台) |         |       | 出品会社        |
|       | R5.1.28 | 434,205 km<br>何 年 月 | 13,700 Kg          | L9670    | W2390   | H2650 | いすゞ産業株式会社   |

|                    |   |    |   |     |           |    |        |      |             |
|--------------------|---|----|---|-----|-----------|----|--------|------|-------------|
| エンジン状態             | 良   | PS | 有 | AC  | オート(効き弱い) | 馬力 | 380 馬力 | R券   | 預託金 ¥13,340 |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等)  | 無し  |    |   | T/M |           | 7  | 速      | 自動車税 |             |
| フレーム関係(亀裂、曲がり等の確認) | 無し  |    |   |     |           |    |        | ブレーキ | 良           |
| 上物メーカー名            | 日本フルハーフ   |    |   |     |           |    | キャブ    |      | その他         |
| 年式、型式及状態           | (型式)DKL   |    |   |     |           |    | 汚れ     | 少    |             |
| その他                | リヤ観音開き セイコーラック2対 ラッシング2段 床引出フック9対<br>床面すり跡・キズ有り |    |   |     |           |    | シート破れ  | 無    |             |
|                    |   |    |   |     |           |    | タバコ焦げ跡 | 無    |             |

|      |  |
|------|--|
| 外装状態 |  |
|------|--|

|        |     |                |
|--------|-----|----------------|
| Fガラス   | 飛び石 | 無し             |
| 整備記録簿  |     | 無し             |
| PM装置   |     | 有り<br>AdBlue使用 |
| 速度抑制装置 |     | 有り             |



タイヤ状態  
フロント

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 5 |   |   | 2 |
| 5 |   |   | 3 |
| × | 8 | 5 | 2 |
| 4 | 8 | 2 | 2 |
| 3 |   |   |   |

F: 245/70R19.5  
R: 225/80R17.5  
アルミホイール