

ウイング・バン

管理番号 346338

車輛状態調査票

調査日 R4年 6月 24日

- ① 車種 ・トラクタ(トレーラー) ・大型 ・中型 ・小型 ・その他(バス・商用・乗用車)
- ② 車名 いすゞ 形式 QKG-CYJ77B 車番 CYJ77B-7003368 形状 アミウイング
- ③ 車輛情報 通称名 キカ ◎ ベット 付き・レス、 ◎ キャブ幅 標準・ワイド、
- ④ 駆動方式 ・4x2 ・4x4 ・6x2 ・6x4 ・8x4 ・前2軸、
- ⑤ エンジン形式 6UZ1、279 KW 380 PS、 ◎ ターボ 付き・無、
  - 始動性 良・不良、 ● エンジン状態 A・B・C・D・E、 ● オイル漏れ 有 無、
- ⑥ 足回り 総輪エアサス リヤエアサス・リーフサス(・トランオン)
- ⑦ ミッション M/T 7 速、・A/T クラッチペダル 有・無、 : ミッション状態 良好・ギヤ鳴り・オイル漏れ等、
  - ブレーキ A・AO・V、効き 良・不良、 ◎ 補助ブレーキ(リターダー) 有・無、
- ⑧ マフラー状態 キャタコン・DPD 有・無、 : 良好・排気漏れ・亀裂等、
- ⑨ 装備品 AdBlue使用
  - エアコン 有(オート・マニュアル)・効き具合 良・不良、・無、
  - パワーステ オイル漏れ 有 無、 ● 定員 名、
  - パワーウインドウ 有・無、 : 作動状態 良・不良(左・右)
  - サイドミラー 手動・電動格納 ワイパー付 : 作動状態 良・不良、欠品 有・無、
  - クロス張り 有・無、 ● エアバック 有・無、
- ◎ バックアイモニター 有、 ◎ バックアイカメラ 有、 ◎ ETC 付き

- ⑩ その他 運転席座面タビ穴
  - シート破れ 有 無、 台座状態 良・不良、 ● キャブ内汚れ 少 中・多、
  - 飛び石 有(1ヶ所、補修可・否)ひび割れ・無、 ◎ 小キズ ヶ所、

● タイヤ状態 サイズ・ホイール・残量(m/m)

◎ タテ ミックス(スノー)・スタットレス

FF 245/70R19.5  
 FR "  
 RF 245/70R19.5  
 RR "

8	8
8	8
7 6	6 8
6 5	5 6

F用スペア

9

スタッドレス

R用スペア

9

スタッドレス

◎ ホイール AW(銘柄) )・SW、

- 年式 H28年 11月 ◎ 車検 年 月 日 車検切れ 一時抹消、
- 走行距離 654,408 Km・走行不明、 ● 最大積載量 13,400kg
- 荷台内寸 mm 長さ 9,590 幅 2,400 高さ 2,600 煽り高さ 790 床面高さ 1,059
- 門口寸法 mm 幅 2,360 高さ 2,520、 ● ゲート付き(格納・跳ね上げ) 無、
- 中柱 有(差込・回転式)・無、 後部柱 有 無、
- 燃料漏れ 有 無、 ● 燃料タンク(1個・2個) 300L+300L、
- フレーム状態 良好・錆び・亀裂等、
- クラッチ状態 良・不良、 ● デフ状態 良・オイル漏れ等、

メーカー
形式
製造番号

⑩ 上物架装物

メーカー 日本トク メーカー \_\_\_\_\_  
 形式 \_\_\_\_\_ 形式 \_\_\_\_\_  
 製造年月 \_\_\_\_\_ 製造年月 \_\_\_\_\_  
 製造番号 16W-08255 製造番号 \_\_\_\_\_

- 仕様 ◎ セイコーラック 2 対、 ◎ 床鉄板張り 有 無、
- ドア 観音開き・シャッター式・跳ね上げ、 : サイドドア 有(左・右、スライド式・片開き) 無、
- ラッシング 2 段、 : 床フック(引出・埋込) 9 対、 : ジョルダー 0 列、

外装状態 コメント 一部全具、丁番のみ、ステンレス床ローラー付(裏返し9枚・60mm床全体カバー付)

