

ダンプ・アームロール

管理番号 346883

車輦状態調査票

調査日 4年 11月 2日

- ① 車種 ・トラクタ(トレーラー) ・大型 ・中型 ・小型 ・その他(バス・商用・乗用車)
- ② 車名 1175 形式 2RG-NJR88AD 車番 2006108 形状 ダンプ
- ③ 車輦情報 通称名 エルゴ ◎ ベット 付き・レス、 ◎ キャブ幅 標準・ワイド、
- ④ 駆動方式 4x2 4x4 6x2 6x4 8x4 前2軸
- ⑤ エンジン形式 4J21-201 110 KW 150 PS、 ◎ ターボ 付き・無、
● 始動性 良・不良、 ● エンジン状態 A・B・C・D・E、 ● オイル漏れ 有・無、
- ⑥ 足回り 総輪エアサス・リヤエアサス・リーフサス(・トラニオン)
- ⑦ ミッション M/T 5速、・A/T クラッチペダル(有・無、 : ミッション状態 良好・ギヤ鳴り・オイル漏れ等、
● ブレーキ A・AO・V、効き 良・不良、 ◎ 補助ブレーキ(リターダー) 有・無、
- ⑧ マフラー状態 キャタコン・DPD 有・無、 : 良好・排気漏れ・亀裂等、
- ⑨ 装備品
● エアコン 有(オート・マニュアル)・効き具合 良・不良、・無
● パワーステ オイル漏れ 有・無、 ● 定員 3 名、
● パワーウインドウ 有・無、 : 作動状態 良・不良(左・右)
● サイドミラー 手動・電動格納、 : 作動状態 良・不良、 欠品 有・無、
● クロス張り 有・無、 ● エアバック 有・無、
◎ バックアイモニター 有、 ◎ バックアイカメラ 有、 ◎ ETC 付き、
- ⑩ その他

- 年式 R2 年 12 月 ◎ 車検 4 年 12 月 17 日 車検切れ・一時抹消、
- 走行距離 7831 Km ・走行不明、 ● 最大積載量 2000
- 荷台内寸 mm 長さ 3050 幅 1600 煽り高さ 320 フロア床面高さ
- 仕様 ・土砂ダンプ・土砂禁ダンプ・産廃用ダンプ、 : 3方開、・1方開(Fゲート)・3転ダンプ、
● シート 手動シート・自動シート(メーカー)・天蓋式、
- 燃料漏れ 有・無、 ● 燃料タンク(1個・2個) 60 L、
- フレーム状態 良好・錆び・亀裂等、
- クラッチ状態 良・不良、 ● デフ状態 良・オイル漏れ等

⑩上物架装物

メーカー

極車南産

メーカー

形式

DD 02-31

形式

製造年月

製造年月

製造番号

20A-1020394

製造番号

- 仕様 ・土砂ダンプ・土砂禁ダンプ・産廃用ダンプ、 : 3方開、・1方開(Fゲート)・3転ダンプ、
◎ アームロール ・ボデー箱 付き・無、

- シート破れ 有・無、 台座状態 良・不良、 ● キャブ内汚れ 少・中・多、
● 飛び石 有(ヶ所、:補修可・否) ひび割れ 無、 ◎ 小キズ ヶ所、

- タイヤ状態 サイズ・ホイール・残量(m/m)

◎ タテ ・ミックス(スノー) ・スタットレス

FF

205/70R16 11/109L

FR

RF

205/70R16 11/109L

RR

◎ ホイール AW(銘柄

)・SW

7

7

F用スヘア



10

R用スヘア

76

66

シートカバー付



マスは31メートル角です。

