

ウイング・バン

管理番号 346829 #15

車輛状態調査票

調査日 R4年 10月 29日

① 車種 ・トラック(トレーラー) ・大型 ・中型 ・小型 ・その他(バス・商用・乗用車)

② 車名 いすゞ 形式 ZRG-NLR88AN 車番 NLR88-7007184 形状 アルミバン

③ 車輛情報 通称名 エルフ ◎ ベット 付き 、 ◎ キャブ幅 標準 ・ワイド

④ 駆動方式 ・4x2 ・4x4 ・6x2 ・6x4 ・8x4 ・前2軸、

⑤ エンジン形式 4JZ1、110 KW 150 PS、 ◎ ターボ ・無、

● 始動性 良 ・不良、 ● エンジン状態 A ・B ・C ・D ・E、 ● オイル漏れ 有 ・無、

⑥ 足回り 総輪エアサス ・リヤエアサス ・サフサス(トラネオン)

⑦ ミッション M/T 5 速、A/T クラッチペダル 有 ・無、 : ミッション状態 良好 ・ギヤ鳴り ・オイル漏れ等、

● ブレーキ A ・AO 効き 良 ・不良、 ◎ 補助ブレーキ(リターダー) 有 ・無、

⑧ マフラー状態 キャタコン・DPD 有 ・無、 : 良好 ・排気漏れ ・亀裂等、

⑨ 装備品 AdBlue

● エアコン 有(オート・マニュアル) ・効き具合 良 ・不良、 ・無、

● パワーステ オイル漏れ 有 ・無、 ● 定員 名、

● パワーウインドウ 有 ・無、 : 作動状態 良 ・不良(左・右)

● サイドミラー 手動 ・電動格納、 : 作動状態 良 ・不良、 欠品 有 ・無、

● クロス張り 有 ・無、 ● エアバック 有 ・無、

◎ バックアイモニター 、 ◎ バックアイカメラ 、 ◎ ETC 付き、

⑩ その他

● シート破れ 有 ・無、 台座状態 良 ・不良、 ● キャブ内汚れ 少 ・中 ・多、

● 飛び石 有(ヶ所、補修可・否)ひび割れ ・無、 ◎ 小キズ 0 ヶ所、

● タイヤ状態 サイズ ・ホイール ・残量(m/m)

◎ タテ ・ミックス(スノー) ・スタットレス

FF 195/75R15

FR

RF 195/75R15

RR

◎ ホイール AW(銘柄)) ・SW、

8	8	F用スペア
		8
8	7	R用スペア
7	8	

● 年式 R3年 4月 ◎ 車検 R5年 4月 29日 車検切れ ・一時抹消、

● 走行距離 2,120 Km ・走行不明、 ● 最大積載量 2,000kg

● 荷台内寸 mm 長さ 3,140 幅 1,770 高さ 2,120 煽り高さ 床面高さ 896

● 門口寸法 mm 幅 1,760 高さ 2,050、 ● ゲート 付き(格納 ・跳ね上げ) ・無、

● 中柱 有(差込 ・回転式) ・無、 後部柱 有 ・無、

: メーカー

● 燃料漏れ 有 ・無、 ● 燃料タンク(1個 ・2個) 60 L、

: 形式

● フレーム状態 良好 ・錆び ・亀裂等、

: 製造番号

● クラッチ状態 良 ・不良、 ● デフ状態 良 ・オイル漏れ等、

⑩ 上物架装物

メーカー 日本フイルム

メーカー

形式 DLK

形式

製造年月

製造年月

製造番号 T3DU567

製造番号

● 仕様 ◎ セイコラック 0 対、 ◎ 床鉄板張り 有 ・無、

● ドア 観音開き ・シャッター式 ・跳ね上げ、 : サイドドア 有(左 ・右、スライド式 ・片開き) ・無、

● ラッシング 2 段、 : 床フック(引出 ・埋込) 0 対、 : ジョルダー 0 列、

