

ウイング・バン

管理番号

346612

カキ

車輜状態調査票

ナシに付  
群馬100522-10

調査日 4年11月7日

4.3

① 車種 ・トラック(トレーラー) ・大型 ・中型 ・小型 ・その他(バス・商用・乗用車)

② 車名 いまじ 形式 TKG NPR854 車番 7013820 形状 保冷バン

③ 車輜情報 通称名 ILV ◎ ベット付き・レス、 ◎ キャブ幅 標準・ワイド、

④ 駆動方式 ・4x2 ・4x4 ・6x2 ・6x4 ・8x4 ・前2軸、

⑤ エンジン形式 4JJ1、 110 KW 150 PS、 ◎ ターボ 付き・無、

● 始動性 良・不良、 ● エンジン状態 A・B・C・D・E、 ● オイル漏れ 有・無、

⑥ 足回り 総輪エアサス・リヤエアサス・リーフサス(・トラネオン)

⑦ ミッション M/T 6速、A/T クラッチペダル 有・無、 : ミッション状態 良好・ギヤ鳴り・オイル漏れ等、

● ブレーキ A・AO・V、効き良・不良、 ◎ 補助ブレーキ(リターダー) 有・無、

⑧ マフラー状態 キャタコン・DPD 有・無、 : 良好・排気漏れ・亀裂等、

⑨ 装備品

● エアコン 有(オート・マニュアル) ・効き具合 良・不良、 ・無、

● パワーステ オイル漏れ 有・無、 ● 定員 3 名、

● パワーウインドウ 有・無、 : 作動状態 良・不良(左・右)

● サイドミラー 手動・電動格納、 : 作動状態 良・不良、 欠品 有・無、

● クロス張り 有・無、 ● エアバック 有・無、

◎ バックアイモニター 有、 ◎ バックアイカメラ 有、 ◎ ETC 付き、

⑩ その他

● シート破れ 有・無、 台座状態 良・不良、 ● キャブ内汚れ 少・中・多、

● 飛び石 有(1ヶ所、補修 可・否)ひび割れ・無、 ◎ 小キズ ヶ所、

● タイヤ状態 サイズ・ホイール・残量(m/m)

◎ タテ ・ミック(スノー) ・スタットレス

FF 225/80R17.5 123/122E

FR

RF 225/80R17.5 123/122E

RR

◎ ホイール AW(銘柄) ) ・SW、

|     |      |   |
|-----|------|---|
| 11  | 11   | 4 |
|     |      |   |
| 115 | 11/1 |   |
|     |      |   |

● 年式 H28年10月 ◎ 車検 年 月 日 車検切れ・一時抹消、

● 走行距離 120,732 Km ・走行不明、 ● 最大積載量 4,000 kg

● 荷台内寸 mm 長さ 4605 幅 1999 高さ 2100 煽り高さ 床面高さ

● 門口寸法 mm 幅 2022 高さ 2060、 ● ゲート 付き(格納・跳ね上げ) 無、

● 中柱 有(差込・回転式) ・無、 後部柱 有・無、 : メーカー

● 燃料漏れ 有・無、 ● 燃料タンク(1個・2個) 100 L : 形式

● フレーム状態 良好・錆び・亀裂等、 : 製造番号

● クラッチ状態 良・不良、 ● デフ状態 良・オイル漏れ等、

⑩ 上物架装物

メーカー 車70L(特) メーカー

形式 形式

製造年月 2016-10 製造年月


製造番号 F165188 製造番号

● 仕様 ◎ セイコーラック 対、 ◎ 床鉄板張り 有・無、

● ドア 観音開き・シャッター式・跳ね上げ、 : サイドドア 有(左・右、スライド式・片開き)・無、

● ラッシング 2段、 : 床フック(引出・埋込) 対、 : ジョルダ 列、

外装状態 コメント 1段床500(セ19-) 新熱50%  
2段 1200(セ14-)



マス目は1メートル網罟です。