

ダンプ

管理番号 347751

車輛状態調査票

鍵番号 166

調査日 R5年 6月 26日

①車種 トラクタ(トレーラー)・大型・中型・小型 ②車名 いすゞ 通称名 エルフ

形式 BKG-NKR85AN 車番 NKR85-7014510 形状 深ダンプ(土砂禁)

◎ ベット付き レス ◎ キャブ幅 標準 ワイド ◎ 高床・低床・全低床

④ 駆動方式 4x2 4x4 6x2 6x4 8x4 前2軸

⑤ エンジン形式 4JJ1 110 kW 150 PS

- エンジン状態 A・B・C D・E ● 始動性 良 不良
- オイル漏れ 有 無 ● 燃料漏れ 有 無 ● パワステオイル漏れ 有 無

⑥ 足回り 総輪エアサス・リヤエアサス・リーフサス(トランオン)

⑦ ミッション M/T 6速 A/T クラッチペダル 有 無

- ミッション状態 良好 ギヤ鳴り オイル漏れ ● クラッチ状態 良 不良
- デフ状態 良 オイル漏れ等
- ブレーキ A・AO V 効き 良 不良 ◎ 補助ブレーキ(リターダー) 有 無
- フレーム状態 良好 錆び・亀裂等 ● 燃料タンク(1個・2個) 75 L

⑧ マフラー状態 DPD 有 無 良好 排気漏れ・亀裂等 AdBlue 有 無

⑨ 装備品 ● エアコン 有(オート・マニュアル) 効き具合 良 不良 無

- パワーウインドウ 有 無 : 作動状態 良 不良(左・右)
- サイドミラー 手動・電動格納: 作動状態 良 不良 欠品 有 無
- バックアイカメラ 有 無 ● ETC 有 無

⑩ その他 ● シート破れ 有 無 ● キャブ内汚れ 少・中・多 ● 定員 3 名
運転席座面破れ 助手席全体破れ: A71
● 飛び石 有(ヶ所・補修可・否)ひび割れ 無 ◎ 小キズ 0ヶ所

● タイヤ状態 サイズ・ホイール・残量(m/m)

◎ タテ・ミックス(スノー) スタットレス

FF 205/85R16 11R15N LT

FR

RF 205/85R16 11R15N LT

RR

◎ ホイール AW(銘柄)) SW

8	8	F用スペア
		9
		1-マ
77	68	R用スペア

● 年式 H22年 6月 ◎ 車検 年 月 日 車検切れ 一時抹消

● 走行距離 141,326 Km 走行不明 ● 最大積載量 2,000kg

⑩ 上物架装物

メーカー モリタエコノス メーカー _____

形式 NG40E-T 形式 _____

製造年月 _____ 製造年月 _____

製造番号 06151656 製造番号 _____

● 荷台内寸 mm 長さ 2,820 幅 1,500 高さ ● 煽り高さ 960

● プロテクタ床面高さ 960 ● 床面高さ

- 仕様 土砂ダンプ・土砂禁ダンプ・産廃用ダンプ、:3方開、 1方開(Fゲート)・3転ダンプ、
- シート 手動式シート・自動シート(メーカー) 天蓋式

