

ダンプ

管理番号 347833

車輛状態調査票

鍵番号 165

調査日 R5年 6月 23日

① 車種 トラクタ(トレーラー)・大型・中型・小型 ② 車名 いすゞ 通称名 エルフ
形式 TPG-NMR85N 車番 NMR85-7040038 形状 ローダダンプ

● 年式 H30年 5月 ◎ 車検 年 月 日 車検切れ 一時抹消
● 走行距離 63,054 Km・走行不明、 ● 最大積載量 3,000kg

◎ ベット付き レス ◎ キャブ幅 標準 ワイド ◎ 高床・低床・全低床

⑩ 上物架装物

④ 駆動方式 4x2・4x4・6x2・6x4・8x4・前2軸

メーカー 花見台自動車 メーカー _____

⑤ エンジン形式 4JJ1・170 kW 150 PS

形式 33114 形式 _____

- エンジン状態 A・B・C・D・E ● 始動性 良・不良
- オイル漏れ 有・無 ● 燃料漏れ 有・無 ● パワステオイル漏れ 有・無

製造年月 _____ 製造年月 _____

製造番号 45956 製造番号 _____

⑥ 足回り 総輪エアサス・リヤエアサス・リーフサス(トランオン)

● 荷台内寸 mm 長さ 3,300 幅 1,790 高さ _____ ● 煽り高さ 350

⑦ ミッション M/T 6 速・A/T クラッチペダル 有・無

● プロテクタ床面高さ 1,130 ● 床面高さ _____

- ミッション状態 良好・ギヤ鳴り・オイル漏れ ● クラッチ状態 良・不良
- デフ状態 良・オイル漏れ等
- ブレーキ A・AO・V 効き 良・不良 ◎ 補助ブレーキ(リターダー) 有・無
- フレーム状態 良好・錆び・亀裂等 ● 燃料タンク(1個・2個) 100 L

● 仕様 土砂ダンプ・土砂禁ダンプ・産廃用ダンプ、3方開・1方開(Fゲート)・3転ダンプ、

● シート 手動式シート・自動シート(メーカー _____)・天蓋式、

⑧ マフラー状態 DPD有・無 良好・排気漏れ・亀裂等 AdBlue 有・無

⑨ 装備品 ● エアコン 有(オート・マニュアル)・効き具合 良・不良・無

- パワーウインドウ 有・無: 作動状態 良・不良(左・右)
- サイドミラー 手動・電動格納: 作動状態 良・不良 欠品 有・無
- バックアイカメラ 有・無 ● ETC 有・無

⑪ その他 ● シート破れ 有・無 ● キャブ内汚れ 少・中・多 ● 定員 3 名

● 飛び石 有(ヶ所、補修可・否)ひび割れ・無 ◎ 小キズ 0 ヶ所

● タイヤ状態 サイズ・ホイール・残量(m/m)

◎ タテ・ミックス(スノー)・スタットレス

FF 205/85R16 17%15LT

FR _____

RF 205/85R16 17%15LT

RR _____

◎ ホイール AW(銘柄 _____)・SW、

9	8	F用スペア
		12
7	7	R用スペア

