

平ボデー・他

管理番号 348141

車輛状態調査票

key.68 調査日 R5 年 9 月 8 日

① 車種 ・トラクタ(トレーラー) ・大型 ・中型 ・小型 ・その他(バス・商用・乗用車)

② 車名 ハス 形式 TRG-NJR85A 車番 NJR85-7053227 形状 木製平ボデー

③ 車輛情報 通称名 エルフ ◎ ベット 付き レス ◎ キャブ幅 標準 ・ワイド、

④ 駆動方式 ・4X2 ・4X4 ・6X2 ・6X4 ・8X4 ・前2軸、

⑤ エンジン形式 4JJ1、110 KW 150 PS、 ◎ターボ 付き ・無、

● 始動性 良 ・不良、 ● エンジン状態 A ・B ・C ・D ・E、 ● オイル漏れ 有 ・無、

⑥ 足回り 総輪エアサス ・リヤエアサス ・リーフサス(・トラニオン) ヘッドカバーにじみ

⑦ ミッション M/T 速、A/T クラッチペダル 有 無、 : ミッション状態 良好 ・ギヤ鳴り ・オイル漏れ等、

● ブレーキ A ・AO V、効き 良 ・不良、 ◎補助ブレーキ(リターダー) 有 無、

⑧ マフラー状態 キャタコン ・DPD 有 無、 : 良好 ・排気漏れ ・亀裂等、

⑨ 装備品

● エアコン 有(オート・マニュアル) ・効き具合 良 ・不良、 ・無、

● パワーステ オイル漏れ 有 無、 ● 定員 3 名、

● パワーウインドウ 有 ・無、 : 作動状態 良 ・不良(左・右)

● サイドミラー 手動 ・電動格納、 : 作動状態 良 ・不良、 : 欠品 有 無、

● クロス張り 有 ・無、 左側 ● エアバック 有 ・無、

◎ バックアイモニター 有、 ◎ バックアイカメラ 有、 ◎ ETC 付き、

⑩ その他

● シート破れ 有 ・無、 台座状態 良 ・不良、 ● キャブ内汚れ 少 ・中 ・多、

● 飛び石 有 (ヶ所、:補修可・否) ひび割れ 無、 ◎ 小キズ 0 ヶ所、

● タイヤ状態 サイズ ・ホイール ・残量(m/m)

◎ タテ ・ミックス(スノー) ・スタッドレス、

FF 195/75R15 109/107LT

FR _____

RF _____

RR _____

◎ ホイール AW (銘柄) SW、

	5 mm	4	F用スペア
			8
	5 6	6 5	R用スペア

● 年式 H28 年 6 月 ◎車検 年 月 日 検切れ 一時抹消、

● 走行距離 57,554 km ・走行不明、 ● 最大積載量 2,000 kg、

● 荷台内寸 mm 長さ 3,100 幅 1,620 煽り高さ 360 床面高さ _____、

● 門口寸法 mm 幅 _____ 高さ _____、 ● ゲート 付き(格納・跳ね上げ) 無、

● 中柱 有(差込・回転式) 無、 : 後部柱 有 無、

● 燃料漏れ 有 ・無、 ● 燃料タンク(1個・2個) L、

● フレーム状態 良好 ・錆び ・亀裂等、

● クラッチ状態 良 ・不良、 ● デフ状態 良 ・オイル漏れ等、

⑩ 上物架装物

メーカー メーカー完成ボデー

形式 _____

製造年月 _____

製造番号 _____


● 仕様 ◎ セイコーラック 0 対、 ◎ 床鉄板張り 有 無、

◎ ロープ穴 0 対、 ◎ 床フック 0 対、 ◎ スタンション 0 対(

● その他

床板腐食有

外装状態 コメント



スリキズ

マシンの1メートル縮尺です。