

ウイング・バン

車輻状態調査票

管理番号 348791

調査日 2024年 1月 18日

① 車種 ・トラクタ(トレーラー) ・大型 ・中型 ・小型 ・その他(バス・商用・乗用車)

● 年式 R2年 9月 ◎ 車検 年 月 日 車検切れ ・一時抹消、

② 車名 エルフ 型式 2RG-NMR85AN 車番 7003530 形状 ワンボックスバン

● 走行距離 27,321 Km ・走行不明、 ● 最大積載量 2000 Kg

③ 車輻情報 通称名 エルフ ◎ ベット付き・レス、 ◎ キャブ幅 標準・ワイド、

● 荷台内寸 mm 長さ 3143 幅 1786 掘り高さ 1799 床面高さ

④ 駆動方式 4x2 ・4x4 ・6x2 ・6x4 ・8x4 ・前2軸、

● 門口寸法 mm 幅 1770 高さ 1770、 ● ゲート有り(格納・跳ね上げ) ・無、

⑤ エンジン形式 4J21、110 KW 150 PS、 ◎ ターボ 付き・無、

● 中柱 有(差込・回転式) ・無、 後部柱 有・無、

: メーカー

● 始動性 良・不良、 ● エンジン状態 A・B・C・D・E、 ● オイル漏れ 有・無、

● 燃料漏れ 有・無、 ● 燃料タンク(1個・2個)

L: 形式

⑥ 足回り 総輪エアサス・リヤエアサス・リーフサス(トラニオン)

● フレーム状態 良好・錆び・亀裂等、

: 製造番号

⑦ ミッション M/T 6速、A/T クラッチペダル有・無、 : ミッション状態 良好・ギヤ鳴り・オイル漏れ等、

● クラッチ状態 良好・不良、 ● デフ状態 良好・オイル漏れ等、

● ブレーキ A・AO・V、効き 良好・不良、 ◎ 補助ブレーキ(リターダー) 有・無、

⑧ マフラー状態 キャタコン・DPF(DPD・DPR) 有・無、 : 良好・排気漏れ・亀裂等、

⑩ 上物架装物

⑨ 装備品

メーカー 日本フイルハーフ(株)

メーカー

● エアコン 有(オート・マニュアル) ・効き具合 良好・不良、 ・無、

形式 DLK

形式

● パワーステ オイル漏れ 有・無、 ● 定員 名、

製造年月

製造年月

● パワーウインドウ 有・無、 : 作動状態 良好・不良(左・右)

製造番号 T3D1142

製造番号

● サイドミラー 手動・電動格納、 : 作動状態 良好・不良、 欠品 有・無、

● 仕様 ◎ セイコーラック 対、 ◎ 床鉄板張り 有・無、

● クロス張り 有・無、 ● エアバック 有・無、

● ドア 観音開き・シャッター式・跳ね上げ、 : サイドドア 有(左・右、スライド式・片開き) ・無、

◎ バックアイモニター 有、 ◎ バックアイカメラ 有、 ◎ ETC 付き、

● ラッシング 〇段、 : 床フック(引出・埋込) 〇対、 : ジョルダー 〇列、

⑪ その他 ナビ連動

外装状態 コメント

● シート破れ 有・無、 台座状態 良好・不良、 ● キャブ内汚れ 上・中・下、

● 飛び石 有(ヶ所、補修可・否) ひび割れ 有・無、 ◎ 小キズ ヶ所、

● タイヤ状態 サイズ・ホイール、

◎ ノーマル・ミックス(スノー)・スタッドレス

FF 205/75 R16

FR 同上

RF 11

RR 同上


◎ ホイール AW(銘柄) ・SW、

5	4
45	44

F用スペア

9

R用スペア



マス目は1メートル間隔です。