

ダンプ

管理番号 348811

車輜状態調査票

鍵番号

調査日 R6年 1月 26日

① 車種 トラクタ(トレーラー)・大型・中型・小型 ② 車名 いすゞ 通称名 エルフ

形式 TPG-NKR85AD 車番 NKR85-7056135 形状 ダンプ

◎ ベット付き レス ◎ キャブ幅 標準・ワイド ◎ 高床・低床・全低床

④ 駆動方式 4x2・4x4・6x2・6x4・8x4・前2軸

⑤ エンジン形式 4JJ1・110 kW 150 PS

- エンジン状態 A・B・C・D・E ● 始動性 良・不良
- オイル漏れ 有・無 ● 燃料漏れ 有・無 ● パワステオイル漏れ 有・無

⑥ 足回り 総輪エアサス・ヘッドカバーよりリアエアサス・リーフサス(・トラニオン)

⑦ ミッション M/T 6速・A/T クラッチペダル 有・無

- ミッション状態 良好・ギヤ鳴り・オイル漏れ ● クラッチ状態 良・不良
- デフ状態 良・オイル漏れ等
- ブレーキ A・AO・V 効き 良・不良 ◎ 補助ブレーキ(リターダー) 有・無
- フレーム状態 良好・錆び・亀裂等 ● 燃料タンク (1個・2個) 75 L

⑧ マフラー状態 DPD 有・無 良好・排気漏れ・亀裂等 AdBlue 有・無

- ⑨ 装備品 ● エアコン 有(オート・マニュアル)・効き具合 良・不良・無
- パワーウインドウ 有・無: 作動状態 良・不良(左・右)
- サイドミラー 手動・電動格納: 作動状態 良・不良 欠品 有・無
- バックアイカメラ 有・無 ● ETC 有・無

⑩ その他 ● シート破れ 有・無 ● キャブ内汚れ 少・中・多 ● 定員 3 名

● タイヤ状態 サイズ・ホイール・残量(m/m)

◎ タテ・ミックス(スノー)・スタットレス

FF 205/75R16 113/111N

FR \_\_\_\_\_

RF 205/75R16 113/111N

RR \_\_\_\_\_

◎ ホイール AW(銘柄) ) SW

11	11	F用スペア
		6
10	10	R用スペア
9	11	

● 年式 H28年 11月 ◎ 車検 年 月 日 車検切れ・時抹消

● 走行距離 78,285 Km・走行不明、 ● 最大積載量 3,000kg

⑩ 上物架装物

メーカー 極東開発工業 メーカー \_\_\_\_\_

形式 DD02-31 形式 \_\_\_\_\_

製造年月 \_\_\_\_\_ 製造年月 \_\_\_\_\_

製造番号 16A054007Y 製造番号 \_\_\_\_\_

● 荷台内寸 mm 長さ 3,050 幅 1,590 高さ \_\_\_\_\_ ● 煽り高さ 360

● プロテクタ床面高さ 1,150 ● 床面高さ 824

● 仕様 土砂ダンプ・土砂禁ダンプ・産廃用ダンプ、: 3方開・1方開(Fゲート)・3転ダンプ、

● シート 手動式シート・自動シート(メーカー \_\_\_\_\_)・天蓋式、

