

冷蔵冷凍車

管理番号 348826

車輛状態調査票

鍵番号 95

調査日 R6年 2月 29日

① 車種 トラクタ(トレーラー)・大型・中型・小型 ② 車名 いすゞ 通称名 エルフ

形式 TPG-NLR85AN 車番 NLR85-7024470 形状 冷蔵冷凍車

◎ ベット付き レス ◎ キャブ幅 標準 ワイド ◎ 高床・低床 全低床

④ 駆動方式 4x2  4x4  6x2  6x4  8x4  前2軸

⑤ エンジン形式 4JJ1 110 kW 150 PS

● エンジン状態 A B C D E ● 始動性 良 不良

● オイル漏れ 有 無  ● 燃料漏れ 有 無  ● パワステオイル漏れ 有 無

⑥ 足回り <sup>ノドカバー付</sup> 総輪エアサス・リヤエアサス リーフサス(トラニオン)

⑦ ミッション M/T 速 A/T  クラッチペダル 有 無

● ミッション状態 良好 ギヤ鳴り・オイル漏れ ● クラッチ状態 良 不良

● デフ状態 良 オイル漏れ等

● ブレーキ A・AO V 効き 良 不良  ◎ 補助ブレーキ(リターダー) 有 無

● フレーム状態 良好 錆び・亀裂等 ● 燃料タンク (1個・2個) 75 L

⑧ マフラー状態 DPD 有 無  良好 排気漏れ・亀裂等 AdBlue 有 無

⑨ 装備品 ● エアコン 有(オート・マニュアル) 効き具合 良 不良 無

● パワーウインドウ 有 無 : 作動状態 良 不良(左・右)

● サイドミラー 手動 電動格納: 作動状態 良 不良 欠品 有 無

● バックアイカメラ 有 無  ● ETC 有 無  カーナビ付

⑩ その他 ● シート破れ 有 無  ● キャブ内汚れ 少 中 多  ● 定員 名

● 飛び石 有(ヶ所・補修可・否)ひび割れ・無 ◎ 小キズ ヶ所

● タイヤ状態 サイズ・ホイール・残量(m/m)

◎ タテ・ミックス(スノー)・スタットレス

FF 195/75R15 109/107N

FR

RF 195/75R15 109/107N

RR

◎ ホイール AW(銘柄) ) SW

11	11	F用スペア
		9
11 11	11 11	R用スペア

● 年式 H28年 6月 ◎ 車検 年 月 日 車検切れ 一時抹消

● 走行距離 44,939 Km 走行不明 ● 最大積載量 1,900kg

⑩ 上物架装物 (バン)

メーカー 東プレ

メーカー (冷蔵機) 東プレ

形式

形式 MJ22LSC-Q

製造年月 2016-5

製造年月 2016-5

製造番号 F163859

製造番号 F163859

● 荷台内寸 mm 長さ 2,990 幅 1,610 高さ 1,810 ● 煽り高さ <sup>前面</sup> 1,780

● 門口寸法 mm 幅 1,670 高さ 1,800 ● 床面高さ 957

● 仕様◎ セイコーラック 0 対 ◎ 床鉄板張り 有 無  ● 中柱 差込・回転式 無  後部柱 有 無

● ドア 観音開き・シャッター式・跳ね上げ、<sup>アルミ格納板</sup> サイドドア 左・右 スライド式・片開き・無

● ラッシング 2 段、<sup>三枚扉</sup> 床フック(引出・埋込) 0 対、: ジョルダ 0 列

● ゲート付き(格納・跳ね上げ) 無  ● 備考 スタンバイ・ケーブル付

: メーカー

: 形式

: 製造番号

